

Fotodokumentation

Strecke 6216
Bautzen – Bad Schandau
DL km 57,847

Abbildungsübersicht

Abb. 1: Gesamtsituation von bahnlinks	2
Abb. 2: Seitenansicht von bahnrechts.....	2
Abb. 3: Draufsicht entgegen Kilometrierungsrichtung	3
Abb. 4: Draufsicht in Kilometrierungsrichtung mit Kabeltrog bahnrechts.....	3
Abb. 5: Blick auf Dammschulter mit Vorflut bahnrechts.....	4
Abb. 6: Blick auf Vorflut bahnrechts.....	4
Abb. 7: Blick auf Vorflut bahnlinks.....	5
Abb. 8: mögliche Zufahrt von bahnlinks (Blick in Kilometrierungsrichtung	5



Abb. 1: Gesamtsituation von bahnlinks

vermutete Lage
DL-Stirnbauwerk



Abb. 2: Seitenansicht von bahnrechts



Abb. 3: Draufsicht entgegen Kilometrierungsrichtung



Abb. 4: Draufsicht in Kilometrierungsrichtung mit Kabeltrog bahnrechts



Abb. 5: Blick auf Dammschulter mit Vorflut bahnrechts



Abb. 6: Blick auf Vorflut bahnrechts



Abb. 7: Blick auf Vorflut bahnlinks



Abb. 8: mögliche Zufahrt von bahnlinks (Blick in Kilometrierungsrichtung)