

Fotodokumentation

T.016075808 Felshangssicherung Sonnborner Straße

Düsseldorf - Linderhausen

Strecke 2525 km 34,215 bis 34,240

Stand 05.08.2024

Inhaltsverzeichnis

Bild 1: Felsböschung Sonnborner Straße, Blick von Siegfriedstraße	3
Bild 2: Hofffläche mit Grundstücksgrenze (rechts DB, links privat); Bestandsstützmauer	4
Bild 3: Ansicht Bestand Stützmauer in schlechtem Zustand	5
Bild 4: Bestand Stützmauer in schlechtem Zustand	6
Bild 5: Ansicht Bestandsstützmauer in schlechtem Zustand	7
Bild 6: Bestand Stützmauer in schlechtem Zustand, Ausbruchbereich Felsböschung.....	8
Bild 7: Ausbruchbereich Felsböschung.....	9
Bild 8: Lose Steine auf DB Grundstück.....	10
Bild 9: klüftige und lose Felsteile	11



Bild 1: Felsböschung Sonnborner Straße, Blick von Siegfriedstraße



Bild 2: Hoffläche mit Grundstücksgrenze (rechts DB, links privat); Bestandsstützmauer



Bild 3: Ansicht Bestand Stützmauer in schlechtem Zustand



Bild 4: Bestand Stützmauer in schlechtem Zustand



Bild 5: Ansicht Bestandsstützmauer in schlechtem Zustand



Bild 6: Bestand Stützmauer in schlechtem Zustand, Ausbruchbereich Felsböschung



Bild 7: Ausbruchbereich Felsböschung



Bild 8: Lose Steine auf DB Grundstück



Bild 9: klüftige und lose Felsteile