

Anlage 02 zum LV "Tischlerarbeiten"



Uferweg und Böschungskörper, Blick von Norden



Bootshaus Crefelder Ruder-Club





Zielhaus am südlichen Grundstücksende



Uferweg und Böschungskörper, Blick von Süden, rechts der Steg