

059 ALTE SCHULE VICHT // WIEDERAUFBAU NACH HOCHWASSER

FOTODOKUMENTATION ZUM LV 3.10 INNENPUTZ UND INNENDÄMMUNG



Gesamtansicht
Eifelstr. / Vorplatz

Baustellensituation



Seitenansicht Vorplatz

Baustellensituation



Innenansicht der
Bruchsteinwände,
Baustellensituation nach
Demontage Innenputz

(Bild links: hier ohne
Geschossdecke)



Innenansicht der
Bruchsteinwände,
Baustellensituation nach
Demontage Innenputz



Innenwände im Neubau,
ausgeschalter Stahlbeton,
Baustellensituation



Innenwände im Neubau,
ausgeschalter Stahlbeton,
Baustellensituation