



Örtlichkeit – ULB Krummer Timpen 3 in Münster




Gang/Zuwegung vom Krummer Timpen aus zum Haupteingang





Südfassade - Ausbau und Entsorgung Alu-Glas-Fensterelement, Abbruch Brüstung





EG Lehrbuchsammlung


Abbruch Teilbereich abgeh. Rasterdecke mit Fries (von der re Wand bis zu den Stb-Stützen)
Abbruch Fensterband, Fensterbank und Holzblenden (Kabelkanal bauseits)



Abbruch Fussbodenaufbau Estrich und Lino-Belag, incl. Sockelleisten



Brandschutztür





„Wand-Möbelkonstruktion“ Demontage u. Entsorgung hier: Ansicht Flur




„Wand-Möbelkonstruktion“ Demontage u. Entsorgung hier: Ansicht Foyer


EG Foyer Demontage u. Entsorgung abgehängte Decken



EG Foyer Info-Theke Demontage u. Entsorgung



Schliessfächer im Foyer



EG Foyer Luftraum

Demontage u. Entsorgung Glasbausteine, Einschnitt
Betonbrüstung für neue Stahltreppe






1.OG Medienraum (Auditorium)

Demontage u. Entsorgung Glasbausteine, Vorsatzschale
Brüstung, abgeh. Metallrasterde., GK-De glatt
Loses Mobiliar: Stühle räumen, entsorgen








1.OG Medienraum (Auditorium)

Demontage u. Entsorgung Schränke und Hohlraumboden mit Nadelfilz






1.OG Cafeteria – Rückbau besteh. Rampe zum Medienraum




„Wand-Nischenkonstruktion“ Demontage u. Entsorgung (Automaten bauseis)






1.UG Magazin

Demontage u. Entsorgung Metallregale



Altbestand unter Metallregalen – Vinyl-Asbest-Platten





Fluchttreppenhaus im EG



Demontage u. Entsorgung Waschbetonpl.
incl. Estrich für neue Wand in F90

