

**Bahnhofsmanagement Nürnberg**  
**Protokoll zur Entscheidungskonferenz vom 19.02.2024**Festgelegte Maßnahmen zu Prüfergebnissen aus der Bauwerksprüfung  
(sind keine Maßnahmen erforderlich, ist das zu dokumentieren)Teilnehmer:Manfred Eyrich  
Markus WolfsteinerClaudia Gremer  
Horst Pranschke

Dirk Scholz

| Bauteil Nr. | Inspektionsauftrag Nr. / Prüfobjekt   | Sicherheitsrisiken<br>SS BS VS | Zustandskategorie |                 |           | Schadensbeseitigung |              |
|-------------|---|--------------------------------|-------------------|-----------------|-----------|---------------------|--------------|
|             | SBN-NÜR-03-2023<br>BF/Hp: Feucht<br>TÜ, Treppenüberd. Bstg. Gl. 1<br>Equipment Nr.: 50006779                          |                                | Schadens-Stufe    | Zu-stands-stufe | Maß-nahme | erledigt am (Datum) | Unterschrift |
|             | Gesamtzustandsbewertung: Z 2  |                                | S                 | Z               | M         |                     |              |
| 1.          | <b>Tragwerk</b>   |                                | 0-2               | 1               | 0,2       |                     |              |
| 1           | Allgemein Beschichtungsabplatzung und Korrosionsspuren  |                                | 2                 |                 | 2         |                     |              |
| 1.2         | Abdeckbleche an den Firstenden sind teils nicht vorhanden   |                                | 1                 |                 | 2         |                     |              |
| 2.          | <b>Dach</b>   |                                | 0-2               | 2               | 0,1,2     |                     |              |
| 2.1         | Kunststoffbahnen (sichtbare Bereiche) örtlich eingerissen, spröde. Sanierungsstellen teilweise schadhaft, mit Löchern | 2                              |                   | 2               |           |                     |              |
| 2.2         | Dachabläufe mit Bewuchs zugesetzt   | 2                              |                   | 2               |           |                     |              |
| 3.          | <b>Sonstiges</b>  |                                | 0-2               | 1               | 0,2       |                     |              |
|             | -/-   |                                |                   |                 |           |                     |              |

Schneelast: Das Prüfergebnis hat Einfluss auf die Schneelast

ja

x

nein

Entscheidung siehe unten

| Bauteil Nr. | festgelegte Maßnahmen  | verantwortlich | Termin   | Anmerkung           |
|-------------|--|----------------|----------|---------------------|
| 1           | Beobachten, Erneuerung Korrosionsschutz mit Neubau Dach 4/5 planen | BM             | Dez 2025 | Planung M: 29606011 |
| 2.1 + 2.2   | Dachabdichtung ersetzen  | BM             | Okt 2025 | 71K3 M: 29606009    |
|             |  |                |          |                     |
|             |  |                |          |                     |

aufgestellt:

Nürnberg, den 19.02.2024

  
Anlagenverantwortlicher im RB Süd

bestätigt:

Nürnberg, den 19.02.2024

  
Leiterin Bahnhofsmanagement

4648006

Verteiler: 1 x BM (Kopie bei Bedarf, wenn Maßnahmen festgelegt wurden)  
1 x Anlagenverantwortlicher im RB (Original zur Übernahme ins Bauwerksbuch/-heft)