

Eingang Hauptgebäude Realschule Wolfratshausen



Ansicht Nord- Ost Bestand



Bestand (P2): Demontage und Einlagerung Vordach bauseits (Stahlbau), Abbruch und Entsorgung Dacheindeckung und – Konstruktion mit diversen Sonderbauteilen wie Leiter, Schneefang, Dachflächenfenstern, etc. gem. LV

Erweiterungsbereich Turnhalle mit Klassenräumen (P4)



Blick Richtung Pausenhof und Kreisverkehr



10.02.26, C.H.

ABBRUCH ZIMMERER


Abbruch und Entsorgung Vordach bestehend aus:

- Pfetten (Rückschnitt bis Ringanker)
- Sparren
- Schalung mit Dachbahn
- Lattung
- Dacheindeckung (Ziegel)

Dacheindeckung mit Lattung, Schalung, Dachbahn und Dämmung entfernen und entsorgen



HOLZSCHALUNG
Abbruch und
Entsorgung



Loggia

BAUVORHABEN:



Isar-Loisach-Realschule-Wolfratshausen
BA 3 - Sanierung und Erweiterung Hauptgebäude A

BAUHERR:

Landkreis Bad Tölz -Wolfratshausen
Prof.-Max-Lange-Platz 1
83646 Bad Tölz

AB- 05

Längsschnitt BA-3.1; o. M.
Anlage Abbruch 10.02.26



Balkontür, s. AB-02

BAUVORHABEN:
Isar-Loisach-Realschule-Wolfratshausen
BA 3 - Sanierung und Erweiterung Hauptgebäude A

BAUHERR:
Landkreis Bad Tölz -Wolfratshausen
Prof.-Max-Lange-Platz 1
83646 Bad Tölz

AB- 06

Querschnitt Hausmeisterwohnung; o. M.
Anlage Abbruch 10.02.26

