

Fotodokumentation



Hofeinfahrt – Blick nach Osten



Schulhof, Blick nach Süden



Fotodokumentation



Nordflügel – Westfassade



Containeranlage im nördlichen Schulhof



Fotodokumentation



Eingang Haupttreppenhaus Nordflügel



Westlicher Anbau am Nordflügel





Blick auf Haupteingang Nordflügel



Nordfassade Nordflügel – Carl-von-Linde-Straße

Fotodokumentation



Westseite Nordfassade mit Anbau



Nordfassade



Fotodokumentation



Nordeingang Carl-von-Linde-Straße



Nordostecke

Fotodokumentation



Verbindungsbau – Ostseite



Ostfassade – Schulstraße



Fotodokumentation



Ostfassade – Schulstraße



Ostseite – Blick nach Norden



Fotodokumentation



Südostecke




Eingang Süd – Kirchplatz



Fotodokumentation




Blick nach Osten – Südseite




Schulhof – Südseite



Fotodokumentation



Haupteingang Nordflügel – Geländeneiveau



Treppenhaus – Obergeschoss

Fotodokumentation



Klassenraum Nordflügel – Obergeschoss



Schrankzone Obergeschoss



Fotodokumentation



Klassenraum Untergeschoss – Nordflügel



Nordflügel – WC-Anlagen

Fotodokumentation



Treppenhaus – Blick ins Obergeschoss



Flur Obergeschoss – Blick nach Süden



Fotodokumentation



Trinkbrunnen – Flur Obergeschoss



Klassenraum Obergeschoss

Fotodokumentation



Dach Nordflügel



Dachgeschoss – Nordflügel



Fotodokumentation




Dachgeschoss



Dachgeschoss – Kaltdach

Fotodokumentation



Kellergeschoss



Klassenraum Untergeschoss



Fotodokumentation



Heizungsraum



Heizungsraum – Bereich ehem. Kohlenkeller

Fotodokumentation



Untergeschoss – Klassenraum.



Untergeschoss