

**Fotodokumentation zum Istzustand der Fahrbahnübergänge an den MLK-Brücken
Nr. 30, 35 und 36**



Br. 30 Südseite, Nordseite gleichartig



Abdeckbleche in Teilstücken

**Fotodokumentation zum Istzustand der Fahrbahnübergänge an den MLK-Brücken
Nr. 30, 35 und 36**



Übergang zum Gehweg



Br. 35 Nordseite, Südseite gleichartig

**Fotodokumentation zum Istzustand der Fahrbahnübergänge an den MLK-Brücken
Nr. 30, 35 und 36**



Übergang zum Gehweg



Br. 36 Südseite, Nordseite gleichartig

**Fotodokumentation zum Istzustand der Fahrbahnübergänge an den MLK-Brücken
Nr. 30, 35 und 36**



Abdeckblech mit angrenzendem Geländer



Ankerköpfe Längsvorspannung der Fahrbahnplatte