

7 6 5 4 3 2 1

6,35 6,00 4,33 2,62 2,67 4,33

ANSICHT M 1_100

Untergeordnete Gebäudeteile - Turmspitze

Relevante Gebäudeteile - First

5,10'

10,66

Höhe über Mittlerer Geländehöhe

4,10

13,73

4,48

1,84

1,00

29,40'

24,39

Mittlere Geländehöhe +168,50 NN

3,54⁹

13,20²

4,13⁶

5,47⁷

4,11⁸

+197,99 NN

+188,32 NN

+184,25 NN

+192,89 NN

+193,26 NN

Wiederherstellen des ursprünglichen Fensterformates (Verkleinerung)

Schäden des Efeus beseitigen durch Reparatur & ggf. Rekonstruktion

Verbleichung der Balkonentwässerung neu herstellen

Reparieren der schadhafte Putzstellen, inkl. Konsolen

SCHINDEL

ZIEGEL

PUTZ

PUTZ

NATURSTEIN (VS. SCHALE)

BOSSIERTER NATURSTEIN (VS. SCHALE)

BOSSIERTER NATURSTEIN (V.S.)

Luke wird ersetzt durch Gitterfenster

Reparieren der schadhafte Putzstellen, inkl. Konsolen

LEGENDE

BAUTEILE

- Aufsicht neuer Bauteile: Innen und Außen zB. Betonkonstruktion
- Aufsicht neuer Oberflächensubstanz zB. Putz
- Aufsicht rekonstruierte oder reparierte Oberflächensubstanz zB. Putz
- Aufsicht neuer Oberflächenauflage zB. Anstrich
- PUTZ Fassadenmaterial zB. Putz

ERNEUERUNG & BRANDSCHUTZ

- ers Fenster ersetzen (ers) oder denkmalpf. reparieren bzw. optimieren (rep)
- # Anstrich
- DS SS Lila - Brandschutz Qualität im Bestand oder durch geringfügige Ertüchtigung
- DS SS Rot - Brandschutz Qualität durch Neubauelement oder umfassenden Eingriff

TEKTUR I

PLANUNGSPHASE

BAUHERR	Stadt Apolda			
LIEGENSCHAFT	Am Markt 1 99510 Apolda			
VORHABEN	Sanierung und Umbau Stadthaus Apolda			
PLANINHALT	Ansicht Nord			
GEZEICHNET	DATEI	INDEX		
SJ	14.04.2023	C		
PLANNUMMER	BLATTGRÖSSE	MASZTAB		
VP-09	A2	Wie angezeigt	2022-P20-SHA_LPH_4	