

Schloss Friedenstein, Gotha

Anlage 1 zum Leistungsverzeichnis Fotodokumentation

Für folgende Vergabeeinheit:

TP II.1

VE 11.1 Fußboden Weimarische Galerie Ausbau

1 Schloss Friedenstein und Westflügel




Abbildung 1. Luftbild. Westflügel links.



Abbildung 2: 2. Westflügel, 2. Obergeschoss, Weimarerische Galerie.



Abbildung 3: Raum 2.04. Historische Aufnahme 1930er Jahre




Abbildung 4: Raum 2.02. Historische Aufnahme 1927.

Schloss Friedenstein, Gotha
Anlage zum Leistungsverzeichnis
- Fotoanlage -




Abbildung 5: Übersicht Bestand.




Abbildung 6: Orthofoto 2.04.



Abbildung 7: Orthofoto 2.06.



Abbildung 8: Raum 2.04. Übersichtsfoto.



Abbildung 9: Raum 2.04. Nivelliermasse auf Estrichboden.



Abbildung 10: Raum 2.04. Fensternische.



Abbildung 11: Raum 2.06. Stark gebrochenes Estrichfeld in Fensternische = erneuern.



Abbildung 12: Raum 2.06. Übersichtsfoto.



Abbildung 13: Raum 2.06. Detailfoto.



Abbildung 14: Raum 2.06. Verschmutzung.



Abbildung 15: Raum 2.06. Riss.



Abbildung 16: Raum 2.06. Unpassende Altergänzung (links).



Abbildung 17: Raum 2.06. Anhaftende Beläge in Fensternische.



Abbildung 18: Raum 2.06. Fehlstelle Terrakotta.




Abbildung 19: Probe Entfernung Nivelliermasse.



Abbildung 20: Raum 2.04, Innenwand, 7 cm Schüttung zwischen Deckenbalken und Estrich-Terrakotta-Belag.



Abbildung 21: Raum 2.04, Fensterwand mit abgebeilten Deckenbalken. Ziegel mit dünner Setzmörtelschicht direkt auf Balken verlegt.



Abbildung 22: Raum 2.02 Fensterwand. Zementestrich mit Parkett.



Abbildung 23: Westturm, Keller, eingelagerte Terrakottaplatten. Evtl. aus 2.02 stammend. Ca. 750 Stück.





Abbildung 24, Abbildung 25, Abbildung 26: Westturm, Keller, Treppe von oben und unten gesehen,
Kellergewölbe als Zwischendepot