

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

OPD



FOTODOKUMENTATION

zur

DACH- UND FASSADENSANIERUNG

an der

OSZ BÜROWIRTSCHAFT I

Ostpreußendamm 40, 12207 Berlin

B20068-30135000-001


B23061-30135001-001



historische Außendarstellung



historische Außendarstellungen



historische Außendarstellung



historische Außendarstellung



historische Darstellung Haupteingang



historische Innendarstellungen



historische Innendarstellungen



Kriegszerstörungen



Haupteingang Ostfassade



Ostfassade



Südfassade



Südfassade



Westfassade



Westfassade



Westfassade



Nebeneingang Westfassade



Westfassade – Nebeneingänge mit Fluchttreppe



Nordfassade - Innenhof Westseite



Nordfassade



Eingang über Ostpreußendamm



Eingang über Ostpreußendamm



Außenliegende Fluchttreppe



Provisorisches Auffanggitter




T.EG.001 Bestand Straßenseite



T.EG.057 & F.OG01.038 Bestand Straßenseite



F.EG.052 Bestand Hofseite



F.EG.062, F.OG01.068 & F.OG02.064
Bestand Hofseite




T.EG.036 Bestand Hofseite



T.EG.037 Bestand Hofseite




T.EG.046 & T.EG.047 Bestand Hofseite




Schadenstelle Fassade



Herausgenommener Ziegel




Sockelabdeckung Betonwerkstein



Dachauskragung



Herabgefallenes Gesimsstück



Provisorische Abdeckung, um das Herabfallen von Gesimsstücken zu verhindern



Teil der Dachfläche



Sanierung nach Sturmschaden



Zugang über Dachluke



Zugang Dachluke im Innenbereich



Dachaufbauten



Öffnung Dachraum



Blick in den geöffneten Dachraum



Belüftung für Dachraum und Dachaufbau



Schadhaftes Gesims