



Prüfbericht 2026 S1

nach DIN 1076

Bauwerksname **B 104 - UF Lindebach**
Teilbauwerksname **Stützwand Süd Mittelinsel**
Kreis **Landkreis Mecklenburgische Seenplatte**
Ort **Neubrandenburg**
Bauwerksrichtung **von Neustrelitz nach Stralsund**
Bauwerksart **Stützwand**
Tragfähigkeit
Baujahr **2019**



Prüfrichtung **von Neustrelitz nach Greifswald**
Prüfer **Herr Riedel**
Prüfung vom **24.08.2026** bis **24.08.2026**

Zustandsnote: 4,0

Straßen im Bauwerksbereich

Straße	Von Abschn.- nullpunkt	Nach Abschn.- nullpunkt	Netzk.- abschnitt	Station Anfang	Station Mitte	Station Ende	Betriebs-KM Mitte	Lage	Baulast	Amt	AM/ SM	UI	OD
B 104	2445049A	2445049B	712	--	27	--	--	entlang	Bund	01	03	SBV	E



Schadensbeschreibung

Schutzeinrichtungen

[4] S=0, V=4, D=0 BSP-ID 231-02

Füllstabgeländer, Gesamtes Bauteil, Zerstört durch
Fremdeinwirkung



2445577_3_2026S1 GELÄNDER



Bewertung

Standsicherheit (max S = 0)

Der Mangel/Schaden hat keinen Einfluss auf die Standsicherheit des Bauteils/Bauwerks

Verkehrssicherheit (max V = 4)

Durch den Mangel/Schaden ist die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben.

Sofortige Maßnahmen sind während der Bauwerksprüfung erforderlich.

Eine Nutzungseinschränkung ist umgehend vorzunehmen.

Die Instandsetzung oder Erneuerung ist einzuleiten.

Wegen Schäden an folgenden Bauteilen:

- Füllstabgeländer

Dauerhaftigkeit (max D = 0)

Der Mangel/Schaden hat keinen Einfluß auf die Dauerhaftigkeit des Bauteils/Bauwerkes.

Zustandsnote: 4,0

Die Empfehlungen und die Zustandsnote beziehen sich auf den Gesamtzustand des Bauwerkes!

Prüfungstext

Nicht geprüfte Schäden: 3

Am 23.08.2026, 4:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem das Geländer vollständig zerstört worden ist. Mit dieser Prüfung sollen etwaig Folgeschäden untersucht werden.

Unterschrift Prüfer

Witterungsverhältnisse: bedeckt
Lufttemperatur: 14 °C