

Rückbau, Flussmeisterstelle Straubinger Straße 89, 94447 Plattling Fotodokumentation

Luftbildansicht der Gebäude



Rückbau, Flussmeisterstelle Straubinger Straße 89, 94447 Plattling Fotodokumentation



Bild 01: Ansicht Wohngebäude



Bild 02: Ansicht Wohngebäude

Rückbau, Flussmeisterstelle Straubinger Straße 89, 94447 Plattling Fotodokumentation



Bild 03: Ansicht Wohngebäude



Bild 04: Innenansicht Wohngebäude - Heizungsanlage



Bild 05: Innenansicht Wohngebäude - Heizungsanlage



Bild 06: Innenansicht Wohngebäude - Öltanks

Rückbau, Flussmeisterstelle Straubinger Straße 89, 94447 Plattling Fotodokumentation



Bild 07: Innenansicht Wohngebäude – Öltanks



Bild 08: Innenansicht Wohngebäude - Kellerraum



Bild 09: Innenansicht Wohngebäude - Kellerraum



Bild 10: Innenansicht Wohngebäude - Kellerraum



Bild 11: Innenansicht Wohngebäude – Keller Nassbereich



Bild 12: Innenansicht Wohngebäude - Kellerraum



Bild 13: Innenansicht Wohngebäude Flur Keller



Bild 14: Innenansicht Wohngebäude - Kellerraum

Rückbau, Flussmeisterstelle Straubinger Straße 89, 94447 Plattling Fotodokumentation



Bild 15: Innenansicht Wohngebäude – EG Flur



Bild 16: Innenansicht Wohngebäude- EG Zimmer

Rückbau, Flussmeisterstelle Straubinger Straße 89, 94447 Plattling Fotodokumentation



Bild 17: Innenansicht Wohngebäude – EG Zimmer



Bild 18: Innenansicht Wohngebäude – EG Zimmer



Bild 19: Innenansicht Wohngebäude - EG Küche



Bild 20: Innenansicht Wohngebäude - Küche

Rückbau, Flussmeisterstelle Straubinger Straße 89, 94447 Plattling Fotodokumentation



Bild 21: Innenansicht Wohngebäude – EG Sanitär



Bild 22: Innenansicht Wohngebäude – EG Sanitär

Rückbau, Flussmeisterstelle Straubinger Straße 89, 94447 Plattling Fotodokumentation



Bild 23: Innenansicht Wohngebäude – EG Sanitär



Bild 24: Innenansicht Wohngebäude – EG Zimmerdecke

Rückbau, Flussmeisterstelle Straubinger Straße 89, 94447 Plattling Fotodokumentation



Bild 25: Innenansicht Wohngebäude – EG Flur




Bild 26: Innenansicht Wohngebäude – Treppenhaus zum OG

Rückbau, Flussmeisterstelle Straubinger Straße 89, 94447 Plattling Fotodokumentation



Bild 27: Innenansicht Wohngebäude – OG Treppenhaus



Bild 28: Innenansicht Wohngebäude - OG Flur

Rückbau, Flussmeisterstelle Straubinger Straße 89, 94447 Plattling Fotodokumentation



Bild 29: Innenansicht Wohngebäude – OG Zimmer



Bild 30: Innenansicht Wohngebäude – OG Zimmer

Rückbau, Flussmeisterstelle Straubinger Straße 89, 94447 Plattling Fotodokumentation



Bild 31: Innenansicht Wohngebäude - OG Zimmer



Bild 32: Innenansicht Wohngebäude – OG Zimmer

Rückbau, Flussmeisterstelle Straubinger Straße 89, 94447 Plattling Fotodokumentation



Bild 33: Innenansicht Wohngebäude – OG Zimmer



Bild 34: Innenansicht Wohngebäude – OG Zimmer

Rückbau, Flussmeisterstelle Straubinger Straße 89, 94447 Plattling Fotodokumentation



Bild 35: Ansicht Wohngebäude – OG Sanitär



Bild 36: Innenansicht Wohngebäude – OG Sanitär

Rückbau, Flussmeisterstelle Straubinger Straße 89, 94447 Plattling Fotodokumentation



Bild 37: Innenansicht Wohngebäude – OG Sanitär



Bild 38: Innenansicht Wohngebäude OG Sanitär

Rückbau, Flussmeisterstelle Straubinger Straße 89, 94447 Plattling Fotodokumentation



Bild 39: Innenansicht Wohngebäude Zugang zu Dachboden



Bild 40: Innenansicht Wohngebäude Dachboden

Rückbau, Flussmeisterstelle Straubinger Straße 89, 94447 Plattling Fotodokumentation



Bild 41: Innenansicht Wohngebäude Dachboden



Bild 42: Innenansicht Wohngebäude Dachboden

Rückbau, Flussmeisterstelle Straubinger Straße 89, 94447 Plattling Fotodokumentation



Bild 43: Ansicht Lagerschuppen



Bild 44: Ansicht Lagerschuppen

Rückbau, Flussmeisterstelle Straubinger Straße 89, 94447 Plattling Fotodokumentation



Bild 45: Ansicht Lagerschuppen



Bild 46: Ansicht Lagerhalle Katastrophenschutz

Rückbau, Flussmeisterstelle Straubinger Straße 89, 94447 Plattling Fotodokumentation



Bild 47: Ansicht Lagerhalle Katastrophenschutz



Bild 48: Ansicht Lagerhalle Katastrophenschutz

Rückbau, Flussmeisterstelle Straubinger Straße 89, 94447 Plattling Fotodokumentation



Bild 49: Ansicht Lagerhalle Katastrophenschutz



Bild 50: Ansicht Lagerhalle Katastrophenschutz

Rückbau, Flussmeisterstelle Straubinger Straße 89, 94447 Plattling Fotodokumentation



Bild 51: Ansicht Lagerhalle Katastrophenschutz



Bild 52: Ansicht Lagerhalle Katastrophenschutz

Rückbau, Flussmeisterstelle Straubinger Straße 89, 94447 Plattling Fotodokumentation



Bild 53: Ansicht Lagerhalle Flussmeisterstelle



Bild 54: Ansicht Lagerhalle Flussmeisterstelle

Rückbau, Flussmeisterstelle Straubinger Straße 89, 94447 Plattling Fotodokumentation



Bild 55: Ansicht Lagerhalle Flussmeisterstelle



Bild 56: Ansicht Lagerhalle Flussmeisterstelle

Rückbau, Flussmeisterstelle Straubinger Straße 89, 94447 Plattling Fotodokumentation



Bild 57: Ansicht Lagerhalle Flussmeisterstelle



Bild 58: Ansicht Lagerhalle Flussmeisterstelle - Gussasphaltfläche

Rückbau, Flussmeisterstelle Straubinger Straße 89, 94447 Plattling Fotodokumentation



Bild 59: Ansicht Lagerhalle Flussmeisterstelle - Montagegrube



Bild 60: Ansicht Lagerhalle Flussmeisterstelle - Abscheideanlage



Bild 61: Ansicht Lagerhalle Flussmeisterstelle - Heizanlage



Bild 62: Ansicht Lagerhalle Flussmeisterstelle - Porenbetondecke

Rückbau, Flussmeisterstelle Straubinger Straße 89, 94447 Plattling Fotodokumentation



Bild 63: Ansicht Lagerhalle Flussmeisterstelle - Porenbetondecke



Bild 64: Ansicht Lagerhalle Flussmeisterstelle - Raum

Rückbau, Flussmeisterstelle Straubinger Straße 89, 94447 Plattling Fotodokumentation



Bild 65: Ansicht Lagerhalle Flussmeisterstelle - Raum



Bild 66: Ansicht Lagerhalle Flussmeisterstelle - Teilausbau Dachboden

Rückbau, Flussmeisterstelle Straubinger Straße 89, 94447 Plattling Fotodokumentation



Bild 67: Ansicht Lagerhalle Flussmeisterstelle – Teilausbau Dachboden