



[illegible]


Zusammenstellung der Steigleitern								
Gebäude		Anlage	Lage der Leitern	Sprossen ca.	Länge ca. m	von-bis	Bemerkungen	Zustand der Leiter
011	1	369-02_011_000_001	Seitlich	33	9,30	Erdreich-Dach		
	2	369-02_011_000_002	Giebel	32	9,00	Erdreich-Dach		
	3	369-02_011_000_003	Eingangsseite	7	2,20	Dach-Dach		



04.03.2021

Zusammenstellung der Steigleitern								
Gebäude		Anlage	Lage der Leitern	Sprossen	Länge	von-bis	Bemerkungen	Zustand der Leiter
				ca.	ca. m			
012	1	369-02_012_000_001	Giebelseite	20	5,60	Fenster 2.OG-Erdreich		
	2	369-02_012_000_002	Giebelseite	6	1,70	Fenster HP-Erdreich		
	3		Rückseite			Austritte vor Fenster im 1.OG		









Zusammenstellung der Steigleitern								
Gebäude		Anlage	Lage der Leitern	Sprossen ca.	Länge ca.	von-bis	Bemerkung	Zustand der Leiter
023	1	369-02_023_000_001	023a-seitlich	22	6,30	Erdreich -Dach		
	2	369-02_023_000_002	023b-seitlich	24	6,80	Erdreich -Dach u. Podest 2.OG		
	3	369-02_023_000_003	023c-Giebel	37 2	10,50	Dach-Podest Podest-Erdreich	gemauert	










Zusammenstellung der Steigleitern


Gebäude		Anlage	Lage der Leitern	Sprossen ca.	Länge ca.	von-bis	Bemerkung	Zustand der Leiter
027	1	369-02_027_000_001	Rückseite	23	6,60	Erdreich -Dach		
	2	369-02_027_000_002	Giebel	37	10,40	Erdreich -Dach Podeste 1-2.OG		
	3	369-02_027_000_003	Dach	7	10,50	Dach-Dach	4 Stück	



25.03.2021




[illegible]



[illegible]

23.03.2021

Zusammenstellung der Steigleitern								
Gebäude		Anlage	Lage der Leitern	Sprossen ca.	Länge ca. m	von-bis	Bemerkung	Zustand der Leiter
067	1	369-02_067_000_001	Rückseite	13	3,65	Erdreich-Bürodach		
	2	369-02_067_000_002	Eingangsseite	19	5,35	Bürodach-Hallendach		



[illegible]

23.03.2021

[illegible]

23.03.2021

05.03.2021

[illegible]

23.03.2021

05.03.2021