

PROJEKT

Orangerieschloss im Park Sanssouci
An der Orangerie 3-5, 14469 Potsdam

BETREFF

Anlage zum LV - Fotos
VE 3133 - Restaurierung Pinienzapfen Fassaden
BA1+BA2

STAND

20.04.2026




Abb. 01 SN_OR110G-03_A300_LA003-2.pdf
Lageplan Orangerie Bestand



Abb. 02 SN_OR_001_Aussen_2019-09_MH.jpg
© Mila Hacke; OPH, MB, NWP-SWP Südterrasse - Blickrichtung West

PROJEKT

Orangerieschloss im Park Sanssouci
An der Orangerie 3-5, 14469 Potsdam

BETREFF

Anlage zum LV - Fotos
VE 3133 - Restaurierung Pinienzapfen Fassaden
BA1+BA2

STAND

20.04.2026



Abb. 03 2024-05-16 FEB_339 OR.JPG
Mittelbau Südfassade



Abb. 04 2020-01-19 ML_003 OR.JPG
Mittelbau-Nord Nordfassade - mit Nordloggia, Balustrade bereits saniert

PROJEKT

Orangerieschloss im Park Sanssouci
An der Orangerie 3-5, 14469 Potsdam

BETREFF

Anlage zum LV - Fotos
VE 3133 - Restaurierung Pinienzapfen Fassaden
BA1+BA2

STAND

20.04.2026



Abb. 06 2021-06-10 FB_012.jpg
Östliche Pavillons mit Verbindungsloggien - Blickrichtung Ost



Abb. 05 OR-Pav-NO_Ans-Ost_M50_500dpi_1E.jpg
Nord-Ost-Pavillon mit Östl. Verbindungsloggia - Ostfassade (Orthofoto)

PROJEKT

Orangerieschloss im Park Sanssouci
An der Orangerie 3-5, 14469 Potsdam

BETREFF

Anlage zum LV - Fotos
VE 3133 - Restaurierung Pinienzapfen Fassaden
BA1+BA2

STAND

20.04.2026



Abb. 07 2019-04-26 FB_016 OR.JPG
Nord-West- & Süd-West-Pavillon & Westl. Verbindungsloggien - nahezu baugleich mit NOP & OVL



Abb. 08 2019-04-29 FB_048 OR.JPG
Nord-West-Pavillon & WV Bestand - Westfassade, DG nahezu baugleich mit Nord-Ost-Pavillon & OVL

PROJEKT

Orangerieschloss im Park Sanssouci
An der Orangerie 3-5, 14469 Potsdam

BETREFF

Anlage zum LV - Fotos
VE 3133 - Restaurierung Pinienzapfen Fassaden
BA1+BA2

STAND

20.04.2026



Abb. 09 Pinienzapfen.JPG
Pinienzapfen, Zinkguss, in situ OVL




Abb. 11 <Keine überschneidende Verknüpfung>
Pinienzapfen, Zinkguss, in situ, OVL



Abb. 10 Zinkgusszapfen_3.jpg
bauseits vorhandene Pinienzapfen für Mustererstellung

PROJEKT

Orangerieschloss im Park Sanssouci
An der Orangerie 3-5, 14469 Potsdam

BETREFF

Anlage zum LV - Fotos
VE 3133 - Restaurierung Pinienzapfen Fassaden
BA1+BA2

STAND

20.04.2026



Abb. 12 A_Strahlen_1.JPG
Pinienzapfen, Zinkguss, Schutzmaßnahme für
Bearbeitung in situ, abgeschlossene Maßnahme
Gebäudebereich SOP



Abb. 14 <Keine überschneidende Verknüpfung>
Pinienzapfen, Zinkguss, Endzustand, abge-
schlossene Maßnahme Gebäudebereich
SOP



Abb. 13 Skulpt.Fragmente 518_6 Zapfen.JPG
Pinienzapfen aus Bronze, bauseits vorhanden, Mau-
eranker Bestandsversion 1



Abb. 15 A5.JPG
Pinienzapfen, Zinkguss, mit Maueranker
Bestandsversion 2