




ZEICHENERKLÄRUNG / LEGENDE

Bestand

Mauerwerk, Kalkstein

SFK: 20/DW, Rohdichte: 2.0 kg/m³

Installationswand, Dicke nach Bedarf

Doppelsänderwerk CW 50, 2-fach beplankt mit GKB;

Ständerabstand 82,5 cm, Dämmschichtdicke 2x40mm

Trockenbauständerwand, Dicke nach Bedarf

Einfachsänderwerk CW 50, 2-fach beplankt, Bad GKB;

Ständerabstand 82,5 cm, Dämmschichtdicke 40mm

Stahlbeton

Betongüte: >C20/25

Estrich

Innenwanddämmsystem, d=6cm, WL 042,

Halle ballwurfsicher

Prallwand, h=2,50m

INSTALLATION:

WD = Wanddurchbruch

WS = Wandschlitz

WA = Wandaussparung

FD = Fußbodendurchbruch

DD = Deckendurchbruch

Bohrfeld

ZEICHENERKLÄRUNG:

Höhe FFB neu

Höhe RFB

Höhe FFB Bestand

Lichtes Zargenmaß,

Rohbaum Maße entsprechend größer

Verantwort. Bohrung Fußboden Bestand

Verantwort. Bohrung Decke Bestand

SYMBOLIK - OBERFLÄCHENKENNZEICHNUNG

Wand

Decke

Fußboden

FUSSBODEN

[01] KG (5 cm)

- Anstrichsystem

- 45 mm Estrich CT FS T45, stahlfaserbew.

- Trennlage 2x 0,2mm PE-Folie

- 5 mm Abdichtung G200/S4

- 255 mm Bodenplatte Bestand

[21] Podeste / Emporen (0,5 cm)

- 2,5 mm Linoleum, R9

- 2,5 mm Ausgleichsspachtel

- FB-Aufbau Bestand, Sanierung n. Bedarf

[02] EG-TH (0,5 cm)

- 2,5 mm Linoleum, R9

- 2,5 mm Ausgleichsspachtel

- 3,5 mm Estrich Bestand

- 80 mm Rippendecke Bestand

[03] EG (15,5 cm)

- 4 mm Linoleum, R9

- 2,5 mm Ausgleichsspachtel

- 70 mm Heizestrich CT-FS-S70-H55

(stahlfaserbewehrt)

- 20 mm Tackerplatte WL 035

- 60 mm EPS WL 035 DEO

- 45 mm Rippendecke Bestand

[04] EG Sanitär (15,5 cm)

- 4 mm Linoleum, geklebt

- 9 mm Lastverteilerplatte, Sperrholz

- 9 mm Lastverteilerplatte, Sperrholz

- 0,2 mm PE-Folie

- 100 mm EPS WL 035 DEO

- 27 mm gebundene Trockenschüttung

- 5 mm Abdichtung G200/S4

- 120 mm Beton Bestand

[05] EG Halle, nicht beheizt (15,4 cm)

- 4 mm Linoleum, geklebt

- 9 mm Lastverteilerplatte, Sperrholz

- 9 mm Lastverteilerplatte, Sperrholz

- 10 mm Elastischschicht

- 80 mm EPS WL 035 DEO

- 36 mm gebundene Trockenschüttung

- 5 mm Abdichtung G200/S4

- 120 mm Beton Bestand

[06] EG Geräteraum (15,4 cm)

- 4 mm Linoleum, geklebt

- 9 mm Lastverteilerplatte, Sperrholz

- 9 mm Lastverteilerplatte, Sperrholz

- 0,2 mm PE-Folie

- 100 mm EPS WL 035 DEO

- 27 mm gebundene Trockenschüttung

- 5 mm Abdichtung G200/S4

- 120 mm Beton Bestand

[08] 1 ZG (10 cm)

- 2,5 mm Linoleum, R9

- 2,5 mm Ausgleichsspachtel

- 70 mm Heizestrich CT-FS-S70-H56

(stahlfaserbewehrt)

- 25 mm Tackerplatte WL 032

- 90 mm Rippendecke Bestand

[09] 1 ZG Sanitär (10 cm)

- 10 mm Fliesen, R10

- 3 mm Ausgleichsspachtel

- 2 mm Verbundabdichtung

- 60 mm Heizestrich CT-FS-S80-H46

(stahlfaserbewehrt)

- 25 mm Tackerplatte WL 032

- 90 mm Rippendecke Bestand

[12] OG (13 cm)

- 2,5 mm Linoleum, R9

- 2,5 mm Ausgleichsspachtel

- 85 mm Heizestrich CT-FS-S85-H65

- 20 mm Tackerplatte WL 035

- 20 mm EPS WL 035 DEO

- 70 mm Rippendecke Bestand

[13] OG Sanitär (13 cm)

- 10 mm Fliesen, R10

- 3 mm Ausgleichsspachtel

- 2 mm Verbundabdichtung

- 85 mm Heizestrich CT-FS-S85-H65

- 20 mm Tackerplatte WL 035

- 10 mm EPS WL 035 DEO

- 70 mm Rippendecke Bestand

[15] OG Geräteraum / Abstell (6,5 cm)

- 4 mm Linoleum, geklebt

- 9 mm Lastverteilerplatte, Sperrholz

- 9 mm Lastverteilerplatte, Sperrholz

- 0,2 mm PE-Folie

- 20 mm EPS WL 035 DEO

- 22 mm gebundene Trockenschüttung

- 0,2 mm Trennlage

- 70 mm Rippendecke Bestand

[16] 2 ZG (10 cm)

- 2,5 mm Linoleum, R9

- 2,5 mm Ausgleichsspachtel

- 70 mm Heizestrich CT-FS-S70-H56

- 25 mm Tackerplatte WL 032

- 75 mm Rippendecke Bestand

[17] 2 ZG Sanitär (10 cm)

- 10 mm Fliesen, R10

- 3 mm Ausgleichsspachtel

- 2 mm Verbundabdichtung

- 60 mm Heizestrich CT-FS-S80-H46

- 25 mm Tackerplatte WL 032

- 75 mm Rippendecke Bestand

[18] 2 ZG (4,5 cm)

- Anstrichsystem

- 45 mm Estrich CT FS T45

- Trennlage 2x 0,2mm PE-Folie

- 75 mm Rippendecke Bestand

[19] 2 ZG (0,3 cm)

- Lino neu

(2,5 mm Ausgleichsspachtel)

- Bestand (Holzbalkendecke, Estrich)

[20] 2 ZG (0,3 cm) Technik

- Lino neu

(2,5 mm Ausgleichsspachtel)

- Bestand (Holzbalkendecke + Dielung)

WAND

[SPA]

Sanierputz mit Anstrich

[SBA]

Orbiton gespachtelt mit Anstrich

[KPA]

Kalk-Zementputz, Q3 geflitz + Anstr.

[PS+A]

Sanierung Kalk-Zementputz, Q3 geflitz + Anstr.

[B+A]

Innendämmung putz + Anstrich

[B+F]

Innendämmung + Fliesen raumhoch

[FK]

Fliesen geklebt

[OK]

Gipskarton gespachtelt mit Anstrich

[HPS]

Holzverkleidung (hist.) h=1,20m unterer Bereich, Sanierung Kalk-Zementputz, Q3 geflitz + Anstr. ab OK Prallwand (oberer Bereich)

[B+PR]

Innendämmung + 2x Fermacell auf UK gespachtelt + Anstr.

Decke

[D01]

Mineralfaserputz/Brandschutzputz

[D02]

Sanierung Kalk-Zement-Putz, Q3 geflitz + Anstrich

[D03A]

Sanierung Kalk-Zement-Putz, Q3 geflitz + Anstrich + Akustik

[D03B]

Holzbalkendecke Bestand, Putzsanierung + Anstrich + Akustik

[D04]

Gipskarton gespachtelt mit Anstrich

[D05]

Gipskarton, leuchttauglich, gespachtelt mit Anstrich, GKB

[D06]

Unterdecke F90 Gipskarton gespachtelt mit Anstrich

[D07]

Gipskarton, ballwurfgeeignet, gespachtelt + Akustik

[D08]

Anstrich

Alle Höhen beziehen sich auf OK FFB

Alle Maße sind am Bauwerk zu überprüfen!

Fußbodenaufbauten siehe Detailplanung

Dieser Plan besitzt nur in Verbindung mit folgenden Planungsunterlagen Gültigkeit:

- Haustechnik

- Tragwerksplanung

FUSSBODENAUFBAUTEN

- Die Ang. zum Bestand beziehen sich auf Bestandsunterlagen sowie Untersuchungen aus Probeentnahmen. Abweichungen zum tatsächl. Aufbau sind möglich.
- Angaben zu Aufbauhöhen sind ca.-Angaben und im Bestand zu prüfen!
- Für unebene Untergründe ist ein Ausgleich des Bestandsbodens erf.
- Mgl. Abweichungen bei der Planung hinsichtlich einer regelkonformen Sanierung sind in Bezug auf die tatsächlichen Aufbauhöhen im Best. und die neu geplanten Höhen zu prüfen.
- Sanierung/ Erneuerung erfolgt hinsichtl. Anf. Brandschutz, Bauphysik, Statik sowie sonstiger Erfordernisse.

Auflagen UDB:

- Historische Bodenbeläge wie Fliesen, Terrazzo oder Dielen sind vor Rückbau zu prüfen. Eine Abstimmung zum Erhalt und der Sanierung erfolgen vor den Rückbauarbeiten.

- Fußboden-/ Deckenaufbauten Bestand; entspr. der Untersuchungsergebnisse (Probeentnahme Materialuntersuchung), Entnahmestellen sind in den Plänen (Grundrisse: Abbruch-Bestand) dargestellt
- Annahme Bodenaufbau Bestand (keine Probeentnahme erfolgt)

Sanierungsmaßnahmen:

- Freilegen der erdberührten Kelleraußenwände mit Abdichtung gemäß DIN 18195 Teil 6, einschließlich Untergrundvorbereitung und Schutz vor mechanischer Beschädigung
- Einbau einer nachträglichen Horizontalsperre im unterkellerten Bereich
- Entfernen des geschädigten Wandputzes, Ersatz durch Sanierputz WTA (mit vorangegangener Salzbehandlung)
- Abdichtung des erdberührten Außenmauerwerkes der Sporthalle mit fachgerechter Spritzwassersockelausbildung

- nachträgliche Horizontalabdichtung, Lage: Fußbodenniveau (Injektage von innen)

- nachträgliche Horizontalabdichtung, Lage: Fußbodenniveau + unmittelbar unter Kellerdecke (Injektage von außen)

F			
E			
D			
C			
B			
A	offen	Fallrohr Bestand bleibt erhalten, Fensternummern geändert	
Index	Datum	Änderung	Zeichner
Gebäudeübersicht			
Projekt Doppelturnhalle Finsterwalde, August-Bebel-Straße 18 Energetische/ Barrierefreie Sanierung 03238 Finsterwalde			
Planbezeichnung Ausführungsplanung Grundriss Kellergeschoss			
Bauherr Stadtverwaltung Finsterwalde Schloßstraße 7/8 03238 Finsterwalde			
Zeichnungs- / Plannummer CAD Projektnummer 22-016 Maßstab 1 : 50 m,cm Datum 26.06.2026			
0000_5_ARC_GR_U01_BN_1001_--_FP_A			
BAUTEIL / BAUABSCHNITT LPH PLANER PLANART ZUORDNUNG PLANINHALT FLFD PLANNUMMER PLANAUSSCH STATUS INDEX			
H/B = 594 / 750 (0,45m²) Allplan 2024			