



Ansicht Saaltrakt Ansicht Nord-West mit vorhandenen Zugängen-Vordächern



Angrenzende Bauwerke - Verbinder+ Haus D in Nutzung - Wandwange Treppenhaus über Dach





Rückansicht mit rückwärtigem Neubau (in Nutzung)



Straßenansicht mit Haus C (im Einfahrtsbereich BE)





Hofbereich mit Altpflasterung und rückwärtigem Neubau



Ansicht Ostgiebel mit Erker





Straßenansicht mit Verbinder und Haus D



Hofansicht mit Neubau





Zufahrtsbereich mit Tor-Pfeileranlage und Haus C (in Nutzung)



Zufahrt BE



Tor zur BE geöffnet - Zufahrtsbereich zur BE





Blick auf gerundete OG-Fassade Saaltrakt Giebel



Zugang Hofseite - Überdachungen und Kühlgeräte



Hofzugang Westflügel mit Vordächern (Erneuerung bzw. Abbruch vorgesehen)



Westgiebel mit angebautem Verbinder





Hofzugang Westflügel mit Vordächern (Erneuerung bzw. Abbruch vorgesehen)

Westgiebel mit angebautem Verbinder



Treppe mit Überdachung Ostflügel Hof



Kellerabgang Giebel Ost





Einzurüstender Schornsteinkopf Saalseite Ost



Eingangsbereich Vorderseite



Aufsicht auf Schornstein Saaltrakt - Ostseite



Überdachung und Klimageräte Saaltrakt West