



Ansicht Saaltrakt Ansicht Nord-West mit vorhandenen Zugängen-Vordächern



Angrenzende Bauwerke - Verbinder+ Haus D in Nutzung - Wandwange Treppenhaus über Dach



Rückansicht mit rückwärtigem Neubau (in Nutzung)



Straßenansicht mit Haus C (im Einfahrtsbereich BE)



Hofbereich mit Altpflasterung und rückwärtigem Neubau



Ansicht Ostgiebel mit Erker



Straßenansicht mit Verbinder und Haus D



Hofansicht mit Neubau



Zufahrtsbereich mit Tor-Pfeileranlage und Haus C (in Nutzung)



Zufahrt BE



Tor zur BE geöffnet - Zufahrtsbereich zur BE




Knotenpunkt Stahldachstuhl



Tunterspannung Stahldachstuhl




Treppenkopf West- zu verstärkender Unterzug



Treppenkopf Ost zu verstärkender Unterzug




Zu verstärkender Unterzug 2 Treppenhaus West



Auszubauende Bodentreppe



Treppenkopf West



Treppenkopf Ost