

# **Abbruch Wohnhaus, Belm**

**Fotodokumentation**

## Abbruch Wohnhaus, Belm Fotodokumentation

### 1 Außenanlagen



Abbildung 1: Blick nach Südosten auf das Wohnhaus.



Abbildung 2: Blick nach Norden aus dem Garten auf das Wohnhaus.

**Abbruch Wohnhaus, Belm  
Fotodokumentation**



Abbildung 3: Blick nach Südwesten auf die Garage.



Abbildung 4: Blick aus dem Garten nach Westen auf die Rückseite der Garage sowie die Mauer zwischen Haus und Garage.

**Abbruch Wohnhaus, Belm  
Fotodokumentation**



Abbildung 5: Holzschuppen westlich an der Garage. Blick nach Osten.



Abbildung 6: Blick nach Süden auf die Garage sowie das Wohnhaus im Hintergrund.

**Abbruch Wohnhaus, Belm  
Fotodokumentation**



Abbildung 7: Vorgarten mit Außenbeleuchtung nördlich des Wohnhauses.



Abbildung 8: Trinkwasserbrunnen mit Wartungsschacht im Vorgarten mit Außenbeleuchtung nördlich des Wohnhauses.

**Abbruch Wohnhaus, Belm  
Fotodokumentation**



Abbildung 9: Blick in den Wartungsschacht.



Abbildung 10: Blick in den Brunnenschacht.

**Abbruch Wohnhaus, Belm  
Fotodokumentation**



Abbildung 11: Blick in die Kleinkläranlage.

## Abbruch Wohnhaus, Belm Fotodokumentation

### 2 Keller



Abbildung 12: Zugang zum Keller über eine Außentreppe.



Abbildung 13: Kriechkeller unterhalb des Anbaus mit Haus- und Sperrmüll (westlicher Gebäudeteil).

**Abbruch Wohnhaus, Belm  
Fotodokumentation**



Abbildung 14: Badezimmer im Keller.



Abbildung 15: ehemalige Waschküche.

**Abbruch Wohnhaus, Belm  
Fotodokumentation**



Abbildung 16: Kellerraum.



Abbildung 17: Gasheizung im Keller aus dem Jahr 1997.

**Abbruch Wohnhaus, Belm  
Fotodokumentation**

**3 Erdgeschoss**



Abbildung 18: Badezimmer im Erdgeschoss.



Abbildung 19: Flur mit Holzvertäfelung an der rechten Wand.

**Abbruch Wohnhaus, Belm  
Fotodokumentation**



Abbildung 20: Wohnzimmer mit offenem Kamin und Fußbodenheizung.



Abbildung 21: Küche.

## Abbruch Wohnhaus, Belm Fotodokumentation



Abbildung 22: Schlafzimmer mit Wandvertäfelung aus Holz sowie zusätzlicher Innendämmung aus Polystyrol.

### 4 1. Obergeschoss



Abbildung 23: Treppe aus Naturstein.

## Abbruch Wohnhaus, Belm Fotodokumentation



Abbildung 24: Flur mit Zugang zum Dachboden über eine Leiter.



Abbildung 25: Schlafraum.

**Abbruch Wohnhaus, Belm  
Fotodokumentation**



Abbildung 26: Küche.



Abbildung 27: Küche.

**Abbruch Wohnhaus, Belm  
Fotodokumentation**



Abbildung 28: Wohnzimmer.



Abbildung 29: Badezimmer.

**Abbruch Wohnhaus, Belm  
Fotodokumentation**

**5 Dachboden**



Abbildung 30: Nördlicher Teil des Dachbodens.



Abbildung 31: Wartungsklappen im Kamin.

**Abbruch Wohnhaus, Belm  
Fotodokumentation**



Abbildung 32: Bakelitschalter.



Abbildung 33: Dachboden über dem westlichen Anbau.

**Abbruch Wohnhaus, Belm  
Fotodokumentation**



Abbildung 34: Bick nach Süden auf dem Dachboden.



Abbildung 35: Bergmannrohr.

**Abbruch Wohnhaus, Belm  
Fotodokumentation**

**6 Innenraum Garage**



Abbildung 36: Blick in den Holzschuppe



Abbildung 37: Innenansicht der Garage.

**Abbruch Wohnhaus, Belm  
Fotodokumentation**



Abbildung 38: Treppe in der Garage. Die Wände sind aus Porenbeton.



Abbildung 39: Dachboden der Garage.