


A5 BW 6617-509 Ufg Postweg bei Sandhausen

Betriebskilometer 582+843

Baujahr 1935

Ausschnitt Lageplan:



Maßnahmenübersicht:

Die Vollumfänglichen Maßnahmen werden bei der gemeinsamen Ortsbegehung festgelegt

- Widerlager, Flügelwände und Kappen nach Schadstellen absuchen, markieren und dokumentieren
- Schadstellen instand setzen
- Risse > 0,2 mm verpressen und verschließen
- Bestehendes OS-System am Überbau, Widerlager und Flügelwand entfernen und neue OS-C Beschichtung aufbringen

Zugänglichkeit:

Das Unterföhrungsbauwerk der A 5 ist über den bestehenden Wirtschaftsweg (Waldwege) zu erreichen.
Die Zufahrt ist jeweils über die Tank und Rast Anlage Hardtwald möglich von der A5 aus möglich.

Bilder:

Die aufgeführten Abbildungen dienen lediglich der verbesserten Übersichtlichkeit des Bauwerks und bilden nicht alle vorhandenen Schäden vollumfänglich ab



Ansicht Bauwerk

