NORDEN

ZUWEG SPIEL-, SPORTPLATZ

BAUZAUN

Sickerschacht Bestand
Lage prüfen

Turnhalle

Sanitärräume / Technik

Schaukel
Bewegungsfläch prüfen

Spielplatz

Wilder Verband Betonverbundpflaster
(z.B. von Firma Kann)
Sorte : La Tierra, Steinfarbe : wie Bestand SVE

Freibereich Handwerk

Terrasse

RAMPE ca. 5%

-0,02

-0,18

Rost 1.6/1.3m

Rost 1.2/0.8m

Rost 1.2/0.4m

Rost 2.5/1.5m

+ 7,61

ca. ± 0,00

ca. -0,32

BE-Fläche

2 Stg 16 cm

Rhizomsperre

best. Sickerdohle

Betonpflaster drainfähig

RAMPE ca. 5%

2 Stg 16 cm

neue Leitungstrasse

BAUSTELLENZUFAHRT

AHORN BESTAND
ca.-0,40

HAUPTGEBÄUDE

AUFSTOCKUNG NEU

+ 8,15

- 0,02
= 603,77 ü. NN

-0,04

2 STG 17/ 28

1 Stg 16 cm

RAMPE ca. 5%

Rasenfläche
wieder herstellen

Rasen / Pflanzflächen

Sportplatz

BAUZAUN

BAUZAUN

NH-Rundlinge D = 15 cm

2 STPL

LAGER
GARAGEN

5 STPL

Gepflasterte Fläche
BESTAND

INTERIMSGEBÄUDE

Hofsinkkasten
neu, höher setzen

23 STPL
+ Zweiradstellplätze

Drähnpflaster Beton
mit Markierungen

Abfälle

Fahrräder

07.05.2026	ÜBERSICHT FLÄCHE BAUSTELLENEINRICHTUNG - LEITUNGSTRASSEN	1 : 200

Landkreis Bad Tölz - Wolfratshausen Prof.- Max- Lange- Platz 1, 83646 Bad Tölz	GENERALSANIERUNG FRANZ-MARC-SCHULE GERETSRIED **BAUABSCHNITT 3 - TURNHALLE** Sonderpädagogisches Förderzentrum Robert- Schumann- Weg 5, 82538 Geretsried