
keine Funktionsprüfung
Arbeit abgeschlossen
Funktionsprüfung beim SL anmelden
AvO
Bei Bedarf Freischaltung wiederherstellen
SL
Temporäre (Teil-) Rückstellung veranlassen
SL
Temporäre (Teil)-Rückstellung durchführen + auf FSS notieren
E-Wärter
M-Wärter
Durchführung Funktionsprüfung durch befähigte Person
Fertigmeldung der Arbeit durch Unterschrift auf AE
AvO
Bestätigung durch Abzeichnung der AE
SL
Freigabe zur Normalisierung
SL