

Flur 0.091
(EG Südflügel Wirtschaftshof)



Flur 0.102 u. 0.095/0.098
(EG Südflügel Wirtschaftshof)

Fußboden Bestand: Sondierung Nr. 8
Fußbodenplanung: siehe Detail DE607, FB01.11



Windfang Museum 0.079

Fußboden Bestand: Sondierung Nr. 1
Fußbodenplanung: siehe Detail DE605, SO01.2



Flur -1.048
(KG Südflügel kleiner Wirtschaftshof)

Fußboden Bestand: Sondierung Nr. 17
Fußbodenplanung: siehe Detail DE607, FB05.2



Wareneingang 0.121
(EG Ostflügel Wirtschaftshof)

Alle Maße sind am Bau zu prüfen

OKFF ±0.00 = 34.58 DHHN92

Übersicht

N



Index	Datum	Änderung	Bearbeiter
0	18.12.2024	Planausgabe	EW, HJ
a	15.02.2026	ohne Ablauf	EW, HJ
b	23.04.2026	Anpassung Allgemein	

STIFTUNG
PREUSSISCHE SCHLÖSSER UND GÄRTEN
BERLIN - BRANDENBURG

Abteilung Architektur
Postfach 601462, 14414 Potsdam, Tel.: 0331 9694 - 119, Fax: 0331 9694 - 445

Gebäudeplanung / Objektüberwachung	Tragwerksplanung / Brandschutz	Bauphysik	Außenanlagenplaner	Außenanlagenplaner Tiefbau

Elektroplanung	Heizung/ Lüftung/ Sanitär	Gastroplanung	Schadstoffe / Entsorgung	

Bauvorhaben

CC_100.02 SCHLOSS CECILIENHOF

SIP II Umbau und Sanierung Innenräume

Planbezeichnung

Detail Sauberlauf_Türschwelle

Ausführungsplanung

Datum	Plan - Nr.	Maßstab	Blattgröße
23.04.2026	NG_CC100G-02_FBA300_DE618-2_b	1:5	297x720

Planersteller	Projektleiter	Kustos	Abteilungsleiter

Fachingenieur	Fachingenieur	Abteilung	Abteilung