

Hinweis: Bestandsliste mit angenommenen Beispiel - Datensätzen.

Prioritäten: 1 = sofortige Mängelbeseitigung; 2 = zeitnahe Mängelbeseitigung (innerhalb von 6 Monaten); 3 = beobachten

Muster - Bestandsliste für hand- und kraftbetätigten Anlagen / Liegenschaft / Gebäude /																			Datum der letzten / aktuell erbrachten Leistung			Datum der nächsten, zu erbringenden Leistung		
Pos.	Typ	hand- / kraft- betätigt	mit / ohne FSA	Anzahl Flügel	Bezeichnung	Standort	Bau- jahr	Hersteller	Türan- schlag	Zulassung	Offenhaltung/ Schließer/Typ	Baurichtmaß (Höhe x Breite in mm)	Material	weitere Daten zur Anlage	Zustand	Mängel	Priorität (1-3)		Wartung	sicherheitstech- nische Prüfung	DGUV - Prüfung	Wartung	sicherheitstech- nische Prüfung	DGUV - Prüfung
1.	T30 RS -1	kraftbetätigt	ohne	1	Brandschutztür 1 Flügel	W1 - H 201	1988	Hagen	R	2642350	Federbandschließer	2.500 x 800	Stahl	Türen mit Feuerschutz - und Rauchschutzfunktion, Oberlicht	nicht i.O.	BZ fehlt, Spannstift fehlt, Griff lose	3		01.01.2020	01.01.2020	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2021	01.01.2024
2.	T30-1	kraftbetätigt	ohne	1	Brandschutztür 1 Flügel	W1 - H 306	1988	Hagen	L	2642350	Federbandschließer	2.200 x 800	Stahl		nicht i.O.	BZ fehlt, Spannstift fehlt, Griff lose	3		01.01.2020	01.01.2020	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2021	01.01.2024
3.	T30-1	kraftbetätigt	ohne	1	Brandschutztür 1 Flügel	W1 - H 317	1987	Hörmann	R	6141130	Federbandschließer	2.200 x 1.000	Stahl		nicht i.O.	Spannstift fehlt	3		01.01.2020	01.01.2020	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2021	01.01.2024
4.	T30-1	kraftbetätigt	ohne	1	Brandschutztür 1 Flügel	W1 - H 408	1970	Hagen	L	2642350	Federbandschließer	2.100 x 900	Stahl		i.O.				01.01.2020	01.01.2020	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2021	01.01.2024
5.	T30-1	kraftbetätigt	ohne	1	Brandschutztür 1 Flügel	W1 - H 419	1987	Hagen	L	2642350	Federbandschließer	2.000 x 1.000	Stahl		nicht i.O.	schließt nicht, Federband defekt	1		01.01.2020	01.01.2020	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2021	01.01.2024
6.	T30-1RS	kraftbetätigt	ohne	1	Brand/Rauch- schutztür 1- Flügel	W1 - H 510	1989	BK-Ferm	R	2230590009	Dorma TS 93	2.000 x 1.000	Stahl/Glas	Türen mit Feuerschutz - und Rauchschutzfunktion	nicht i.O.	Schließer ölt, BZ fehlt, Glas hat Sprung	1		01.01.2020	01.01.2020	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2021	01.01.2024
7.	T30-1RS	kraftbetätigt	mit	1	Brand/Rauch- schutztür 1- Flügel	W1 - H 533	2006	Hörmann	L	6141130	Geze TS 4000	2.000 x 800	Stahl		i.O.				01.01.2020	01.01.2020	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2021	01.01.2024
8.	T30-1RS	kraftbetätigt	mit	1	Brand/Rauch- schutztür 1- Flügel	W2 - H 101	1989	BK-Ferm	L	2230590009	Dorma TS 93	2.000 x 1.000	Stahl/Glas		nicht i.O.	Schließblech fehlt	2		01.01.2020	01.01.2020	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2021	01.01.2024
9.	T30-1	handbetätigt	mit	1	Brandschutztür 1 Flügel	W2 - H 122	1990	Hörmann	L	6141130	Dorma TS 93	2.000 x 1.000	Stahl	Betriebs - / Prüfbuch fehlt	i.O.				01.01.2020	nicht notwendig	nicht notwendig	01.01.2021	nicht notwendig	nicht notwendig
10.	T30-1	kraftbetätigt	mit	1	Brandschutztür 1 Flügel	W2 - H 203	1989	Hörmann	R	6141130	Dorma TS 93	2.000 x 1.000	Stahl		i.O.				01.01.2020	01.01.2020	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2021	01.01.2024
11.	T30-2	kraftbetätigt	mit	2	Branschutztür 2 Flügel	W2 - H 234	1988	Hörmann	L	6141130	Dorma TS 93 IS	2.000 x 1.800	Stahl	Tür in Glaswand	nicht i.O.	Schließfolgeregelung defekt, SF Verriegelung defekt	1		01.01.2020	01.01.2020	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2021	01.01.2024
12.	T30-1	kraftbetätigt	mit	1	Brandschutztür 1 Flügel	W2 - H 305	1990	Hagen	R	2642350	Dorma TS 93	2.000 x 1.000	Stahl		i.O.				01.01.2020	01.01.2020	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2021	01.01.2024
13.	Tür - 1	kraftbetätigt	ohne	1	Drehflügeltür - 1 Flügel	W2 - H 366	1997	Hörmann	L	2642350	Federbandschließer	2.100 x 900	Stahl	Tür in Flucht - und Rettungsweg; Türöffnung durch Chip; Widerstandsklasse RC3; mit EMA verbunden	i.O.				01.01.2020	01.01.2020	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2021	01.01.2024
14.	T30-1RS	kraftbetätigt	mit	1	Brand/Rauch- schutztür 1- Flügel	W2 - H 407	2006	Hörmann	L	6124111	Dorma TS 93 EMF	2.000 x 1.000	Stahl		nicht i.O.	Rauchschatlplatiene defekt, ORS 142 austauschen 1x	2		01.01.2020	01.01.2020	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2021	01.01.2024
15.	Schranken- anlage	kraftbetätigt	ohne	keine	Schrankenanlage 1	Einfahrt 1	2017	ELKA	keinen	301016321	siehe Spalte: weitere Daten zur Anlage	Sperrbreite: 4.700	Aluminium	Typ: ES 50S mit ELKA M80b8 / MO64; Induktionsschleife, Chip- Kartenleser; weitere Angaben gem. Anlage 1.1 Anlage zur Bestandsliste	i.O.				01.01.2020	01.01.2020	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2021	01.01.2024
16.	Tor-3	kraftbetätigt	mit	2	Schiebetor	Einfahrt 2	2004	Andronit Werk	L&R	3687744321	Dorma TS 93	1.850 x 6.000	Stahl	Typ: Titan; Antrieb: GfA TS4000; Schlupftür, Drucktaster, Notentriegelung; weitere Angaben gem. Anlage 1.2 Anlage zur Bestandsliste	nicht i.O.	Farbanstrich erneuern	3		01.01.2020	01.01.2020	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2021	01.01.2024
17.	Tor - 11	kraftbetätigt	ohne	11	Schiebetor / Sondertor	Wartungs- halle	2015	JET Brakel Aero		6124111	Dorma TS 93 EMF	6.810 x 126.870	Aluminium	Aluminiumschiebetor mit 4 Schlupftüren; Typ: Sonderkonstruktion; Anlage schwierig zu warten: Höhe > 3 m, Breite > 10 m; Schlupftüren mit EMA verbunden, Handbetätigung möglich, Schienenheizung, weitere Angaben siehe Anlage 1.3 zur Bestandsliste	nicht i.O.	Schlupftür klemmt	2		01.01.2020	01.01.2020	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2021	01.01.2024