

Fragen- und Antwortenkatalog

Verfahrensart:	Offenes Verfahren	Version:	
Kurzbeschreibung:	Werner-von-Siemens-Gymnasium Elektroinstallationsarbeiten	Stand:	20.07.2026
Fragen-Nr. (fortlaufend)	Frage (anonymisiert)	Antwort	
1	In der Leistungsposition 02.04.01.0037 ist das Umverlegen von Bestandskabeln vom vorhandenen EDV-Schrank zum neuen Datenschrank beschrieben. Für eine eindeutige und kalkulationssichere Angebotsbearbeitung fehlen Angaben zum Umfang der Leistung. Wir bitten um Mitteilung der Anzahl der umzuschwenkenden bzw. umzulegenden Kabel/Leitungen (Cu- und ggf. LWL) sowie der durchschnittlichen bzw. maximalen Leitungslängen bzw. Entfernung zwischen altem und neuem Datenschrank (in m).	Die Menge der einzelnen Bestandsleitungen ergeben sich aus der Anzahl der Datenverbinder (Position 02.04.01.0035), somit ergibt sich aus der Gesamtlänge Kabel eine Kabellänge von 7,5m je Einzelkabel	
3	im LV- wird 2 mal die Inspektion und Wartung der Brandmeldeanlage abgefragt. Ich denke dieses ist ein Fehler in der Ausschreibung oder interpretieren wir die beiden Positionen 02.05.03.0001 und 03.____.0001 falsch?	Es handelt sich hier um einen Fehler. Das LV wurde dementsprechend angepasst. Folgende Titel mit untergeordneten Positionen wurden entfernt. Titel 01.05.07 Inspektion und Wartung Titel 02.05.03 Inspektion und Wartung	
4	im Leistungsverzeichnis gibt es keine Position für die KNX-Programmierung, Parametrierung und - Inbetriebnahme. Wird die Programmierung bauseits erstellt oder ist das in den KNX-Positionen mit einzukalkulieren.	In den Vorbemerkungen auf Seite 19 ist die Leistung als betriebsfertig beschrieben. Weiterhin gilt die VOB-C, Nebenleistungen die nicht in gesonderten Positionen explizit abgefragt sind, sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.	

5	bzgl. der ausgeschriebenen Wartung stellt sich uns folgende Frage: In Position 1.5.7.1 sowie 3.002 ist jeweils die Wartung der Sicherheitsbeleuchtung ausgeschrieben. In Position 2.5.3.1 sowie 3.001 ist die Wartung der BMA Ausgeschrieben In Position 1.5.7.2 sowie 3.005 die Wartung Blitzschutz. Warum sind diese Lose doppelt abgefragt? Ist dies tatsächlich so gewünscht?	Siehe Frage und Antwort Nr. 3.
6	Aufgrund der Vielzahl der Ausschreibungen vor den Sommerferien bitten wir um Verschiebung des Submissionstermins um eine Woche.	Der Termin wurde auf den 30.07.2026 verschoben.
7	Des Weiteren ist uns gerade aufgefallen, dass bei der Position 01.01.03.0048 die Mengenangabe fehlt. Dies betrifft sowohl die neue PDF-Datei als auch die GAEB-Datei.	Nicht mehr Bestandteil des Leistungsumfangs, das LV wurde ausgetauscht.
8	Warum wurde ein neues Leistungsverzeichnis eingestellt?	Siehe Frage und Antwort Nr. 3.