

Lisenen 1 - 17, Paul-Reusch-Straße

4. BA

befahren am 13. März 2025, Lisenen 15 bis 17 nicht befahrbar, da nicht zugänglich

Foto Nr.: 1

Nahaufnahme Staffelgeschoss Westfassade mit
Rissbildungen und Reparaturstellen den Lisenen




Foto Nr.: 2
Staffelgeschoss mit Ausbrüchen an
den Lisenen

Foto Nr.: 3

Ausbrüche über mehrere Bauteile,
Vierung, Lisene 2



Foto Nr.: 4

Dauerfeuchte Lisenenanfänger
Lisene 3

Foto Nr.: 5

Rissbildung an größerer Reparaturstelle

Lisene 4




Foto Nr.: 6

Ausbruch im Ziegelmauerwerk durch
rostendes Eisen

Foto Nr.: 7

gerissener Konsolstein über dem 3. OG



Foto Nr.: 8

gerissener Konsolstein über dem 3. OG

Foto Nr.: 9

Dauerfeuchter Lisenenanfänger mit Riss

Lisene 10



Foto Nr.: 10

Konsolstein über dem EG
mit abgenommenem Bruchstück

Foto Nr.: 11

Abgenommenes Bruchstück

Lisene 11



alte Vernadelung
nicht tragfähig



alte Vernadelung
nicht tragfähig

Foto Nr.: 12

Konsolstein, abgenommenes Bruchstück mit altem Vernadelungskanal

befahren am 11. März 2025

Foto Nr.: 13

Quaderstein am Eckpfeiler
abgenommene Bruchstücke




Foto Nr.: 14

Lisenenbasis
Durchfeuchtung mit Materialverlust
und Rissbildung
Lisene 22

Foto Nr.: 15

Rostende Armierung mit Ausbrüchen



Foto Nr.: 16

Abgängige Ergänzung „Rostsprengung“

Foto Nr.: 17

Lose Fensterleiste 4. OG Lisene 22/23 (liegt nun im Gebäude- Tresen EG)



Foto Nr.: 18
abgenommene Bruchstücke
Lisene 20

Foto Nr.: 19

Eckpfeiler, ausgewitterte Fugen



Foto Nr.: 20

Rostende Armierung mit Ausbrüchen

Lisenen 24 - 31, Paul-Reusch-Straße

5. BA

befahren am 11. März 2025

Foto Nr.: 21

Versalzung der Lisenen

Lisenen 27 + 28




Foto Nr.: 22

Abgenommene Bruchstücke

Lisene 30

Foto Nr.: 23
Loses Fugenmaterial
Lisene 26



Foto Nr.: 24
Vom Tuffstein gelöste Abbrüche

Foto Nr.: 25

Lisene 31




Foto Nr.: 26

Lisene 31

befahren am 12. März 2025

Foto Nr.: 27

Lisenenbasis, massive Ausbruchstelle

Lisene 34



Foto Nr.: 28

Rostende Armierung

Foto Nr.: 29
Vertikaler Riss
Lisene 37



Lisenen 38 - 42, Langemarkstraße

2. BA

befahren am 12. März 2025

Foto Nr.: 30

Konsolstein unter Lisene 40
mit Ausbrüchen



Lisenen 43 - 61, Langemarkstraße

1. BA

befahren am 12. März 2025

Foto Nr.: 31

Staffelgeschoss mit Ausbrüchen an
den Lisenen




Foto Nr.: 32

Ausbruch mit alter Vernadelung
Lisene 49

Foto Nr.: 33
Riss und Ausbrüche in Konsolstein



Foto Nr.: 34
Bauteilöffnung zur Ermittlung der
Verankerung




Foto Nr.: 35
Bauteilöffnung zu
Ermittlung der Verankerung

Foto Nr.: 36

Keine Verankerungen zu erkennen

