

Arbeitskarte für KG 476 Bühnenbeleuchtungs-Anlage

Leistungs-kennziffer				Inspektions- und Wartungsarbeiten	Bemerkungen						
					1- mo- natl.	6- mo- natl.	12- mo- natl.	24- mo- natl.	bei Be- darf		
1	0	0	0	Bühnenbeleuchtung							
1	1	0	0	Schaltanlagen							
1	1	0	1	Anlage auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen und reinigen			x				
1	1	0	2	Anlage einschließlich Betriebsraum reinigen					x		
1	1	0	3	Arbeitsschutzeinrichtungen auf Vollständigkeit und Beschädigung prüfen				x			
1	1	0	4	Schaltgeräte und Antriebe auf Funktion prüfen			x				
1	1	0	5	Mess- und Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen			x				
1	1	0	6	Schutzerde und Potentialausgleich überprüfen (VDE 0210)			x				
1	1	0	7	Fernsteuereinrichtung auf Funktion prüfen			x				
1	1	0	8	Anschlussverbindungen auf elektrische/mechanische Funktion prüfen, ggf. nachziehen			x				
1	1	0	9	Funktionselemente (z.B. Bedien- und Anzeigeeinrichtungen) prüfen			x				
1	1	1	0	Überspannungsschutzeinrichtung prüfen			x				
1	1	1	1	Befestigung der Kabeltragsysteme prüfen, Tragsysteme reinigen			x				
1	2	0	0	Steuerungen							
1	2	0	1	Auf fach- und funktionsgerechte Installation und Umgebungsbedingungen prüfen			x				
1	2	0	2	Auf Verschmutzung, Beschädigungen, Korrosion prüfen und reinigen			x				
1	2	0	3	Touch-Display reinigen und ggfs. desinfizieren			x				
1	2	0	4	Schaltfunktionen prüfen			x				
1	2	0	5	Backup der (Nutzer-) Konfiguration erstellen und der Bestandsdokumentation hinzufügen					x		
1	3	0	0	Netzwerk- und Datentechnik							
1	3	0	1	Anlage auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen und Reinigen.			x				
1	3	0	2	Prüfung der ortsveränderlichen Betriebsmittel gem. VDE 0701 / 0702			x				
1	3	0	3	Auf fach- und funktionsgerechte Installation und Umgebungsbedingungen prüfen			x				
1	3	0	4	Eigenspannungsversorgung prüfen (z.B. Pufferbatterien)			x				
1	3	0	5	Software prüfen und ggfs. Firmware-Updates aufspielen			x				
1	4	0	0	Installation							
1	4	0	1	Versatzkästen auf ordnungsgemäßen Zustand überprüfen			x				
1	4	0	2	Versatzkästen auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen und reinigen			x				
1	4	0	3	Anschlussverbindungen auf elektrische/mechanische Funktion prüfen, ggf. nachziehen			x				
1	4	0	4	Prüfung aller Stromkreise nach VDE 0100-600 / VDE 0105-100				x			

Arbeitskarte für KG 476 Bühnenbeleuchtungs-Anlage

Leistungs-kennziffer				Inspektions- und Wartungsarbeiten	Bemerkungen					
					1- mo- natl.	6- mo- natl.	12- mo- natl.	24- mo- natl.	bei Be- darf	
1	4	0	5	Vor-Ort Taster auf fach- und funktionsgerechte Installation prüfen, Taster-Leuchten auf Funktion prüfen und ggfs. austauschen			x			
1	4	0	6	Arbeits- und Blaulicht auf ordnungsgemäßen Zustand überprüfen			x			
1	4	0	7	Arbeits- und Blaulicht auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen und reinigen			x			
1	5	0	0	Saalbeleuchtungsanlage						
1	5	0	1	Leuchten auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen und Reinigen			x			
1	5	0	2	Leuchten auf korrekte Ausrichtung prüfen und ggf. neu Ausrichten			x			