



Legende

Versorgungsleitungen

- vorh. Wasserleitung
- vorh. Gasleitung
- vorh. RW-Leitung (Niederspannung, Mittelspannung, Straßenbeleuchtung)
- vorh. Telekabel

Straßenentwässerung

- vorh. Straßenablauf
- gepl. Straßenablauf
- gepl. Anschlussleitung

Kanalsammler

- gepl. Regenwasserkanal, Ausführung in offener Bauweise mit Haltungsnummer, Dimension, Haltungslänge und Gefälle
- gepl. Schmutzwasserkanal, Ausführung in offener Bauweise mit Haltungsnummer, Dimension, Haltungslänge und Gefälle

Schachtnummer

Deckelhöhe
Sohlhöhe Zufluss
Sohlhöhe Abfluss

vorh. Mischwasserkanal
vorh. Regenwasserkanal

Koordinatensystem: ETRS89 - UTM32
Höhenbezug Kanal: Bestand Gemeinde Weilerswist (2001)
Höhenbezug Topografie: NHN 2017

DSK STADT ENTWICKLUNG DSK Deutsche Stadt- und Grund-
entwicklungsberatungsgesellschaft mbH
Hochstädterring 50, 53119 Bonn

Freigegeben für die Bauausführung
des Straßensystems

Plan nur gültig für Ausschreibung!

Index	Änderung/Erklärung	Datum/Name

GEMEINDE WEILERSWIST

Auftraggeber: **GEMEINDE WEILERSWIST**
Der Bürgermeister

Projekt: **Erschließung BP 130**
Weilerswist - Derkum/Hausweiler

Planungsphase: **ENTWURF / AUSFÜHRUNG (Kanal)**

Darstellung: **Lageplan L 1**
RW-Sammler A, B, C, D SW-Sammler M, N, O, P

Bearbeitung: **INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU**
BÜRO: ING. JOHANN KREIBITZER
BERATENDER INGENIEUR
GEMEINDEWEILERSWIST, 53119 WEILERSWIST
Tel.: 02201 / 719111 Fax: 02201 / 719112

Auftraggeber: **Gemeinde Weilerswist**
Der Bürgermeister

Weilerswist, den

Bearbeitet	Nov. 2025	Sch.	Mehrzahl	1/250	Datum
Gescheckt <th>Nov. 2025</th> <th>Kan.</th> <th>Blattgröße</th> <th>115 x 50</th> <th>Plattenspezifikation von</th>	Nov. 2025	Kan.	Blattgröße	115 x 50	Plattenspezifikation von
Projektnummer <th>10/507</th> <th>Blattnummer</th> <th></th> <th></th> <th></th>	10/507	Blattnummer			

Anlage: **11.1**

Die Versorgungsleitungen wurden nachträglich aus Bestands-
plänen der einzelnen Versorgungsträger übernommen.
Für die Lagegenauigkeit der Leitungen erfolgt keine Gewähr.
Vor Ausführung von Baumaßnahmen ist unbedingt
eine gesonderte Leitungsauskunft einzuholen!