

Die Linerabindung ist hinterwanderungsfrei mittels Handlaminat an den Schacht herzustellen. Die Steigseisen im Schacht 11 sind zu erneuern. Die Steigseisen in den Schächten 1 bis 10 und 12 sind zu erhalten.


Legende

- 20410958, 20410959, ... vorh. Schächte (aus Kanaldatenbank)
- ① ② Schachtnummerierung während der Sanierung
- GW xx.x Grundwasserstand aus Datenbank der Stadt Oberhausen
- | vorh. Kanalschluss (vor Ort eigenverantwortlich zu überprüfen)
- ||| vorh. querende Versorgungsleitungen (Höhenlagen angenommen)
- ┌┐ vorh. Kanalhaltungen mit Schächten
- └└ geplt. Kanalsanierung mit Schächten

Alle Maße, Rohrdurchmesser und Winkelangaben sind vor Ort eigenverantwortlich zu überprüfen!

Hinweistext angepasst	25.07.25	Weidemann
Änderungen	Datum	Name

Stadt Oberhausen



Bereich 5-6 gez. R. Mauksch

Oberhausen, 16.07.2025

WBO
Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH

Kanäle und Straßen		Stadtbezirk: Alt-Oberhausen	
Baumaßnahme: Kanalsanierung Falkensteinstraße von Mülheimer Straße bis Haus Nr. 115			
Gez.: 16.04.25	Weidemann	Maßstab: 1 : 500/100	Längsschnitt -Kanal- -Ausführungsplanung-
Bearb.: 16.04.25	Weidemann		
Gepr.: 23.04.25	gez. I. A. Froese		
Abtl. Unterhaltung: 24.04.2025, gez. I. A. Gerlach		AGL Unterhaltung: 23.04.2025, gez. I. V. M. Klein-Reesink	Blatt 2
AGL Unterhaltung: 23.04.2025, gez. I. V. M. Klein-Reesink			
Oberhausen, den 24.04.2025			
gez. I. V. Schulze			