



Legende

Materialien					
	Stahlbeton Gießen nach Statik		WU-Beton Gießen nach Statik		Beton unbewehrt
	Betonfertigteil		Mauerwerk		Estrich
	Brettspertholz		Brettschichtholz BSH		Holzträger
	Baubuche FBH Bu		Abbruch		Dämmung Mineralwolle 23.000°C
	Dämmung Mineralwolle		Dämmung EPS		Dämmung PPS
	Dämmung XPS		Dämmung PUR		Dämmung Schaumglas
	Stahl		Aluminium		Gitterrost
	Gelände		Kiestragschicht Untergrund tragfähig		Kies hinterfüllung verleitet
	Boden gewachsen				

Abkürzungen

OK	Oberkante	FB	Fertigfußboden
UK	Unterseite	RB	Rohtfußboden
RD	Rohtdecke	KB	Kernbohrung
RDG	Rohtdeckengruppe	D	Durchmesser
BRH	Brüstungshöhe über OK FB	RR	Regentallrohr
RR	Raumhöhe (Rohbau)	HK	Hauskörper
EH/L	Elektr./Heizung / Lüftung / Sanitär	UV	Unterwetterung
UZ	Unterzug	UEZ	Übersatz
VK	Vorderkante	RO-A	Revisionsöffnung Sinkerkanal
		RO-B	Revisionsöffnung Sinkerkanal

T30-RS	Feuerschutztür T30	VD	Tür vollständig dichtend
T30-RS	Feuerschutztür T30	D	Tür dichtend
T30-RS	Feuerschutztür T30	RS	Tür vollständig dichtend
VDS	Tür vollständig dichtend	F30	Brandschutzverglasung über E130
		F90	Brandschutzverglasung über E130

Symbole

	OK FB	OK FB	OK FB
	OK RD	OK RD	OK RD
	OK RB	OK RB	OK RB
	OK AHD	OK AHD	OK AHD
	OK AHD	OK AHD	OK AHD
	OK AHD	OK AHD	OK AHD
	OK AHD	OK AHD	OK AHD
	OK AHD	OK AHD	OK AHD
	OK AHD	OK AHD	OK AHD
	OK AHD	OK AHD	OK AHD

Darstellung

	Aufschlüsselung		Detailverweis mit Zeichnungsnummer
	Untersichtslinie		Achse

WICHTIGE HINWEISE:
- Bemessung von Tür-, Baum-, Sturz- und Brüstungshöhen ab OK FB
- Die Zeichnung ist in allen Fällen bindend für die Ausführung
- Planänderungen nur mit Genehmigung des Architekten
- sämtliche Maße sind am Bau zu prüfen
- Ausführungen der Installationen HLS und ELT nur in Verbindung mit
Planunterlagen der Fachplaner
- eingetragene Brandschutzanforderungen nur informativ, Ausführung nach
Planunterlagen der Fachplaner
Unrichtigkeiten sind den Architekten unverzüglich mitzuteilen

Ausführungsplan

Bauvorhaben Adresse	Neubau Schulcampus Deisenhofen ZV staatl. weiterf. Schulen im Süden des LK München Schulstraße 5 / 7, Sauerländer Straße 10 / 12, 82041 Deisenhofen ±0,00 = +596,15 ü. NNH																							
Planinhalt	FOS 2. OG Gebäudeteil B/1																							
Plannummer	SCD_XXFXXX_ARC_H6R_5_GR_02_01141_C_F_03_																							
Datum, Maßstab	09.02.26		1:50																					
Bauherr	ZV staatl. weiterf. Schulen im Süden des LK München Alpenstraße 11 82041 Oberhaching																							
Planstand	<table><tr><th>Index</th><th>Datum</th><th>Änderung</th></tr><tr><td>WP.1</td><td>16.09.24</td><td>1. OG geändert</td></tr><tr><td>WP.2</td><td>28.02.25</td><td>Tür geändert, Regenfallrohr verschoben, WD geändert, Änderung Prüfzitat, Dachausstieg verschoben, UZ und Tür angepasst, Höhe Platte angepasst, Baumstängel angepasst, AHD angepasst, Gratzkanten angepasst</td></tr><tr><td>00</td><td>28.02.25</td><td></td></tr><tr><td>01</td><td>16.04.25</td><td>Höhenkote angepasst, Sturzhöhe angepasst</td></tr><tr><td>02</td><td>06.08.25</td><td>Balkone angepasst, Bodenaufbau angepasst, Kabeldurchführung, Tiefe Installationsöffner angepasst</td></tr><tr><td>03</td><td>18.12.25</td><td>Balkonausstieg ergänzt, Bodenaufbau angepasst</td></tr></table>			Index	Datum	Änderung	WP.1	16.09.24	1. OG geändert	WP.2	28.02.25	Tür geändert, Regenfallrohr verschoben, WD geändert, Änderung Prüfzitat, Dachausstieg verschoben, UZ und Tür angepasst, Höhe Platte angepasst, Baumstängel angepasst, AHD angepasst, Gratzkanten angepasst	00	28.02.25		01	16.04.25	Höhenkote angepasst, Sturzhöhe angepasst	02	06.08.25	Balkone angepasst, Bodenaufbau angepasst, Kabeldurchführung, Tiefe Installationsöffner angepasst	03	18.12.25	Balkonausstieg ergänzt, Bodenaufbau angepasst
Index	Datum	Änderung																						
WP.1	16.09.24	1. OG geändert																						
WP.2	28.02.25	Tür geändert, Regenfallrohr verschoben, WD geändert, Änderung Prüfzitat, Dachausstieg verschoben, UZ und Tür angepasst, Höhe Platte angepasst, Baumstängel angepasst, AHD angepasst, Gratzkanten angepasst																						
00	28.02.25																							
01	16.04.25	Höhenkote angepasst, Sturzhöhe angepasst																						
02	06.08.25	Balkone angepasst, Bodenaufbau angepasst, Kabeldurchführung, Tiefe Installationsöffner angepasst																						
03	18.12.25	Balkonausstieg ergänzt, Bodenaufbau angepasst																						

