



Planinhalt: Dachaufbau Treppenhaus Detail M. 1:10

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Maßunstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten zu klären. Für Maßfehler haftet allein der Auftragnehmer.

	Auftraggeber:	Bauvorhaben:	Zeichner:	Massstab:	Datum:	Index:	Plannr.:	Planname:
	Deutsche Provinz der Salesianer Don Boscos Vertreten durch Pater Stöhr St.-Wolfgangs-Platz 11 81669 München	Generalsanierung und Aufstockung Salesianum St.-Wolfgangs-Platz 11 81669 München Gebäude 2b, 3a, 4a Fl.St.Nr. 15615/0, Gemarkung München VIII	no	1:10	12.03.24		SAL-ARC-5-5.1.1	-DE-TR-Treppenhaus Dachaufbau