



### Legende

**Materialien**

Stahlbeton	WU-Beton	Beton unbewehrt
Betonfertigteil	Mauerwerk	Estrich
Bretterpflanze	Brettschichtholz	Holzträger
Baubuche	Abbruch	Dämmung
Mineralfib	Zellulose	Mineralfib
Dämmung	Dämmung	Dämmung
Stahl	Aluminium	Gitterrost
Gelände	Nestgeschicht	Eisen Hinterfüllung
Boden geschwen	Untergrund tragfähig	verleitet

**Abkürzungen**

OK	Oberteile	FB	Fertigfußboden
UK	Unterteile	KB	Rohfußboden
RDS	Rohdeckeneingruppung	D	Durchmesser
BRH	Bürstungshöhe über OK FB	RR	Regentfallrohr
RH	Raumhöhe (Rohbau)	HK	Heizkörper
ELH/L	Elektra / Heizung / Lüftung / Sanitär	UV	Untervertiefung
UZ	Unterzug	UEZ	Überzug
RO-B	Revisionsöffnung	RO-A	Revisionsöffnung
RO-B	Revisionsöffnung	RO-B	Revisionsöffnung

**Symbole**

OK FB	OK Fertigfußboden	OK RD	OK Rohdecke
UK RD	UK Rohdecke	UK AHD	UK Abhangdecke
UK RD	UK Rohdecke	UK RD	UK Rohdecke
UK RD	UK Rohdecke	UK RD	UK Rohdecke

**Darstellung**

—	Aufschnittlinie	○	Detailverweis mit Zeichnungsnummer
---	Unterschnittlinie	○	Achse

**WICHTIGE HINWEISE:**

- Bemerkung von Tür-, Raum-, Sturz- und Bürstungshöhen ab OK FB
- Die Zeichnung ist in allen Fällen bindend für die Ausführung
- Planänderungen nur mit Genehmigung des Architekten
- sämtliche Maße sind am Bau zu prüfen
- Ausstellungen der Installationen HLS und ELT nur in Verbindung mit Planunterlagen der Fachplaner
- eingetragene Brandschutzanforderungen nur informativ, Ausführung nach Planunterlagen Fachplaner
- Unstimmigkeiten sind den Architekten unverzüglich mitzuteilen

## Ausführungsplan

**Bauhvorhaben**  
Adresse: **Neubau Schulcampus Deisenhofen**  
ZV staatl. wetterf. Schulen im Süden des LK München  
Schulstraße 5 / 7, Sauerlachter Straße 10 / 12, 82041 Deisenhofen  
±0,00 +596.15 +NNH

**Planinhalt**  
Plannummer: **Mensa Untergeschoss**  
SCD\_XXMXX\_ARC\_H6R\_5\_GR\_UL\_04111\_0\_F\_01

**Datum, Maßstab**  
Datum: 24.04.26  
Maßstab: 1:50

**Bauherr**  
ZV staatl. wetterf. Schulen im Süden des LK München  
Alpenstraße 11  
82041 Oberhaching

**Planstand**

Index	Datum	Änderung
WP2	03.06.24	Treppen geändert, Tür T-5-1106-1 entfernt, Neigung Dach 4% statt 2.5%, Position WC verschoben, Fenster geändert
WP21	16.09.24	Rollstuhlzufahrt geändert, Lichtschächte 2.00m verschoben, WD/DO neu, DO verschoben, FB Aufbau, WD neu, RSH geändert
00	31.03.25	Stützplanänderung-Erstell. Betriebsunterstützung-Planänderung, WD ergänzt/abgeändert, Kellertreue verlegt, WD/DO geändert, RSH Tür
01	18.02.26	WD ergänzt, DO/Rinne verschoben, WD verschoben, Bodenaufbau, Sanitärobjekt verschoben

