

LV-ANLAGENVERZEICHNIS

Baumaßnahme	Thurn und Taxis Schloss St. Emmeram - Südflügel Dach - und Fassadeninstandsetzung_BA 2
Leistung	Gerüstbauarbeiten
Vergabenummer	11
LV-Anlagen	01_BA2_Lageplan 02_BA2_Uebersicht 03_BA2_Baustelleneinrichtung 04_BA2_Ansichten 05_BA2_Fassadenschnitt_Pforte 06_BA2_Dachaufsicht 14_BA2_Dachstuhl_Querschnitt_D-D 15_BA2_Schnitt_A-A 16_BA2_GR_DG-untere_Ebene 17_BA2_GR_DG-obere_Ebene 32_BA2_Baustelleneinrichtung_Gerüstpositionierung
Foto-Anlagen	25_Suedfassade 35_Westfassade 36_Nordfassade