

Zur Klärung der tatsächlichen Lage müssen Suchschachtungen vorgenommen werden.

Firma
Nokia Kabel GmbH
Postfach
51063 Köln
Datum: 28.8.92 Unterschrift: *Stau*

Suchschachtungen 1.1 bis 1.4 rechts der Bahn zuerst vornehmen.
Wenn FB331060 FB10 hier gefunden wird, sind die
Suchschachtungen 2.1 bis 2.4 links der Bahn nicht mehr erforderlich.

- | Legende | | | |
|---------|--|--|--|
| | Kabel in Erdverlegung | | Fernsprechsäule, Fernsprechkasten |
| | Kabel in Trogverlegung | | BFMA Außensprechstelle |
| | Kabel in Rohrverlegung | | Videokamera |
| | Luftkabel | | Lautsprecher |
| | Schienenfußkabel | | Endverschluss |
| | Muffenbausatz | | Überföhrungsendverschluss |
| | Mehrlängenbausatz | | KVz / klimatisierter Außenschrank |
| | Kabelreserve | | Funkmast |
| | Kabelschacht | | Schalthaus |
| | Kabelmerkstein | | Messschwelle HOA/FBOA |
| | Kabelmarker | | Uhr |
| | Muffe | | Fahrgastinformationsanlage
(Fahrtrichtungsanzeiger) |
| | Abzweigmuffe /
Verbindungsabzweigmuffe | | Fahrausweisautomat |
| | Kondensatormuffe | | Fahrausweisentwerter |
| | Pupinspule / Ergänzungsnetzwerk | | |
| | Fehlermuffe / Regeneratormuffe | | |
| | Glasfasermuffe in FIST-Technik
mit vorbereiteten Abzweig / mit
Abzweig | | Muffe / Reserve im DuoTrack-Kabel |

Essen, den 9.12.87	Ing - Büro Schneider Reichhausen	11 80 0887	Ing - Büro Schneider 11 80 10 83	Bundesbahndirektion Essen, den 24.11.87
- B 194 Ivl 2200			1215	40 St 91
Streckenplan		DIB		
Str 220 Wanne-Eickel Hbf. - Bremen Hbf. km 34,754... 35,659 Hamburg Hbf.		Ivl 2200 BU	Dik 2200 BU	Streckenermeldekarte und Beilaukabel an der Strecke Haltern-Münster Dik-Nr. siehe Tabelle
B 194 Ivl 2200-36,24 35,54		Zustand: Dik 08/97 Ersatz für Dik vom		

[illegible]