





Sicherung des unmittelbaren Arbeitsbereiches

- ↳ Schalten der Pfeilstellung an der FAT
- ↳ Positionierung der FAT
- ↳ Aufbau der Leitbaken im Abstand von 18,00 m
- ↳ Einhaltung des Sicherheitsabstandes zum Arbeitsbereich $\geq 100,00$ m
- ↳ Ständige Überwachung der Vorwarneinrichtungen auf Funktionsfähigkeit



HE0.2N

ARBEITSSTELLE

Phase 2 / 3