



– Variante Neubau –




– Variante Instandhaltung/Reparatur –




Schnitt Flachdichtung EPDM

z.B. FA. Bänninger Art.Nr. 620.74.00




Schnitt Teller

Teller nicht genormt.
Material 1.4301 (V2A) z.B. Firma Oebs



Detail Gewindebolzen (M1:2.5)

Gewinde des Bolzens bei Ko-Schutzarbeiten schützen (z.B. Pressluftschlauch)



Gewindebolzen MD DUO

beeinflußter Bereich des Nirobolzens von Schweißvorgang

Die RIZ S-KON 31 Stand 04.05.2011 entspricht nicht mehr den aktuellem Stand der Technik und wird durch diese Aktualisierung ersetzt. Diese Version ist V.IWM 32 abgestimmt und unmittelbar anzuwenden. Es besteht keine Notwendigkeit einer UiG. Die formale bauaufsichtliche Einführung erfolgt im Nachgang.

Die Richtzeichnungen sind als Systemzeichnungen und nicht als Ausführungszeichnungen zu betrachten!

						
Nr.:		Änderung oder Ergänzung:	Stelle:	Datum:	Name:	
Alle Urheber- und Nutzungsrechte liegen bei der DB InfraGO AG				Datum:	Name:	
			Bearbeitet:	17.04.2026	Gaertner	
			Gezeichnet:	17.04.2026	Lesting	
			Geprüft:	17.04.2026	Donant	
Bearbeitet und Eingeführt durch						
DB InfraGO AG Brückenbau und LS-Anlagen Technik Ingenieurbau - V.IWM 32 60327 Frankfurt am Main Aktenzeichen: 804.9010 S-KON 31 Datum:						
Maßstab: 1:1 1:2.5		Blechabdeckung Befestigung der Bleche und Variante			Richtzeichnung	
					S – KON 31	
					804.9010	
Dateiname: G:\S-KON31_.dwg			Stand: 04/2026			
Blattgröße: .42*.30m			Projekt: CAD			