



M1:50




M1:50




K1:




M1:5




Draufsicht Poller Spant 2
Stb. gez. Bb. spiegelbildlich, M1:20




Stb. gez. Bb. spiegelbildlich, M1:20




Stb. gez. M1:20





Bb. gez. M1:2




M1:10




10




Stb. gez. Bb. spiegelbildlich, M1:20



Stb. gez. Bb. spiegelbildlich, M1:20



Schnitt A-A
Bb. spiegelbildlich, M1:2

[illegible]

1			
2			
3			
4	Die 3. 9. 2012 wurde festgestellt, dass die 1.9. 2012 festgestellten Werte (Einzugsstellen / Zugelassen) nicht den Anforderungen entsprechen.		
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			
101			
102			
103			
104			
105			
106			
107			
108			
109			
110			
111			
112			
113			
114			
115			
116			
117			
118			
119			
120			
121			
122			
123			
124			
125			
126			
127			
128			
129			
130			
131			
132			
133			
134			</

Bemerkungen

- 120m Festnattertrosse, 70kN Bruchkraft
- 180m Seilattrasse, 150kN Bruchkraft
- Akerenrichtung siehe Zeichnung "09.4.385-230.00.00.x"
- Fundament Verholswinden siehe Zeichnung "09.4.385-xxx.00.00.x"
- Fundament Verholswindspil siehe Zeichnung "09.4.385-xxx.00.00.x"
- Ausrüstungsübersicht Haupt- und Backdeck siehe Zeichnung "09.4.385-240.00.00.x"



Beleglampe Spant xx
Spant xx ähnlich, Bb. gez. Stb
spiegelbildlich, M1:20

Anordnung gemäß Abstimmung
mit Baubelehrung vor Ort.

[illegible]