

Änderungsmitteilung 1

Guten Tag,

bitte beachten Sie nachstehende Informationen:

Im Rahmen dieses 1. Änderungspaketes wird ein in Teilen **geändertes Leistungsverzeichnis** zur Verfügung gestellt. Das Leistungsverzeichnis wurde wie folgt angepasst.

Pos. 1.6.192 Schweißnahtprüfung

Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung
der Schweißnähte im Rahmen der Qualitätskontrolle

Die Metallbauarbeiten Fluchtbalkone werden der Ausführungsklasse EXC2 nach DIN EN 1090 zugeordnet.

Nach Tabelle 24 in DIN EN 1090-2 ergibt sich für die Ausführungsklasse EXC2 ein maximaler Prüfumfang von 10%.

Tabelle 24 bezieht sich auf die laufende Schweißnahtfertigung über einen Jahreszeitraum.

Ausführung durch zertifiziertes Prüfpersonal nach EN 473 / ISO 9712

Ausführung einschl. Dokumentation

Die Dokumentation ist geordnet in den PKM-Raum gemäß Arbeitshilfe ThinkProject hochzuladen und zusätzlich in der Bestandsdokumentation mit abzugeben.

Weitere Änderungen wurden nicht vorgenommen.

Mit freundlichen Grüßen

LHM, Baureferat