





CARE INSTRUCTIONS

PFLEGEANLEITUNG
INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN
ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE



968.865.00.0(02)



DE

Pflegeanleitung

Sie haben sich für ein Produkt aus einem hochwertigen Mineralwerkstoff entschieden. Beachten Sie bitte die nachfolgenden Pflegehinweise.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Produktschäden, die durch falsche Pflege und Handhabung entstehen.

Pflegehinweise für Produkte aus Mineralwerkstoff

Zeitpunkt	Pflegemaßnahmen
Nach der Installation	Verwenden Sie in den ersten Monaten 1- bis 2-mal monatlich eine milde Scheuermilch (pH-Wert 5). ▶ Tragen Sie die Scheuermilch mit einem feuchten Tuch in kreisenden Bewegungen auf die Oberfläche auf. ▶ Reinigen Sie die gesamte Oberfläche mit einem feuchten Tuch. ▶ Trocknen Sie die Oberfläche mit einem weichen, fusselfreien Tuch ab.
Tägliche Reinigung	▶ Verwenden Sie für die tägliche Reinigung Wasser und ein weiches Tuch. ▶ Verwenden Sie keine scharfen oder spitzen Gegenstände zur Reinigung.
Monatlich oder bei Bedarf	Zum dauerhaften Erhalten der Farbintensität bei dunklen oder farbintensiven Oberflächen: ▶ Verwenden Sie nichtscheuernde Reinigungsmittel oder ölhaltige, wasserabweisende Flüssigkeiten. Beachten Sie dazu die Herstellerangaben des Reinigungsmittels.

Verschmutzung	Pflegemaßnahmen
Bei hartnäckigen Verschmutzungen	▶ Verwenden Sie für hartnäckige Verschmutzungen eine milde Scheuermilch. ▶ Reinigen Sie die Oberfläche mit Wasser. ▶ Trocknen Sie die Oberfläche mit einem weichen, fusselfreien Tuch ab. Falls sich auf diese Art hartnäckige Verschmutzungen nicht entfernen lassen: ▶ Verwenden Sie die raue Seite eines Kunststoffschwamms. ▶ Passen Sie den Glanz der restlichen Oberfläche wieder an. Tragen Sie dazu Scheuermilch mit einem feuchten Tuch in kreisenden Bewegungen auf die Oberfläche auf. ▶ Reinigen Sie die Oberfläche mit Wasser. ▶ Trocknen Sie die Oberfläche mit einem weichen, fusselfreien Tuch ab.
Bei Kratzern und Gebrauchsspuren	▶ Entfernen Sie Kratzer mithilfe von feinem Schleifpapier (Körnung 320 oder 400). ▶ Passen Sie den Glanz der restlichen Oberfläche wieder an. Tragen Sie dazu Scheuermilch mit einem feuchten Tuch in kreisenden Bewegungen auf die Oberfläche auf. ▶ Reinigen Sie die Oberfläche mit Wasser. ▶ Trocknen Sie die Oberfläche mit einem weichen, fusselfreien Tuch ab.