


BESTANDSERKUNDUNG 10.06.2021



Bohrkern Bodenplatte Bereich zwischen den Stützen



von links nach rechts

oben | Belag 1mm | Beton 140mm | Fuge | Beton 40mm unvollständig geborgen | unten

Bohrkern Bodenplatte im Bereich des Köcherfundamentes



von links nach rechts


unten | Holzspahnplatte 50mm | Beton 200mm (Kern zerbrochen) | Belag 3mm | oben

Bohrkern Außenwand



von links nach rechts

innen | Beton 50mm | Dämmbeton (nicht tragfähig) 220mm | Beton 30mm | außen

BESTANDSERKUNDUNG 12.08.2021**Bohrkern d=5cm durch Sockel Stelle 1**

2cm breite Bitumenfuge, keine mechanische Verbindung vorhanden

Bohrkern d=5cm durch Sockel Stelle 2

2cm breite Bitumenfuge, keine mechanische Verbindung vorhanden