

Aktualisierung 30.03.2026

Auflistung der Änderungen Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen.

Durch nochmalige Prüfung kommt es zu folgenden Änderungen in der Ausschreibung Tischlerarbeiten Los 1.

- 1) Änderung der Brandverhaltens der Baustoffe von B1 schwer entflammbar zu:
B2 normal entflammbar.

**(Achtung Ausnahmen vorhanden:
Einbauten und Wandverkleidung (B1 Schwer entflammbar)
Positionen 01.69 - 01.74**

**Einbaumöbel_Sitzbank (B1 Schwer entflammbar, Polster P-a)
Positionen 03.1; 03.4; 03.5; 03.10; 03.12)**

- 2) Änderung der Oberfläche von Eiche furniert geschliffen und gebürstet, Oberfläche unbehandelt zu:
Eiche furniert glatt geschliffen mit Oberflächenbehandlung transparent matt lackiert.

Auflistung der Änderungen in den einzelnen Hinweistexten und Positionen:

13.01. Akustikwände Leitstellenräume, Besprechungsraum, Stabsraum
Hinweistexte:

Hinweistext Ausführungsbestimmung Eiche furniert auf Spanplatte und BSP Konstruktion

- Änderung der Oberfläche:
Ursprünglich: Oberfläche sauber geschliffen und gebürstet.
Aktuell: Oberfläche glatt geschliffen mit Oberflächenbehandlung transparent matt lackiert. Der Lack muss geeignet sein für den Innenbereich.

Bei Positionen mit Brandschutzanforderung B1 dürfen nur Lacke zum Einsatz kommen, die über eine bauaufsichtliche Zulassung verfügen, die die Kombination mit furnierten B1 Spanplatten abdeckt.

Hinweistext Holzakustikpaneele_Wandverkleidung und -aufbauten

- Änderung der Oberflächenbehandlung:
Ursprünglich: unbehandelt
Aktuell: Oberflächenbehandlung: Werkseitige Lackierung der Paneeloberfläche.

Farbe: transparent/farblos, zweimaliger Auftrag, Elementoberfläche glatt geschliffen. Der Lack muss geeignet sein für den Innenbereich.

- Änderung des Brandverhaltens:
Ursprünglich: B1 (schwer entflammbar)
Aktuell: B2 (normal entflammbar)

Hinweistext Holzakustikwand und Einbauten

- Änderung des Brandverhaltens:
Ursprünglich: B1 (schwer entflammbar)
Aktuell: Die verwendeten Materialien sind normal entflammbar B2 auszuführen, mit Ausnahme werden einige Einbauten in B1 schwer entflammbar ausgeführt, dies ist in den jeweiligen Positionen vermerkt.

Positionen:

Unterkonstruktion für Holzakustikwand

Positionen 01.1; 01.21; 01.46-47; 01.78-79; 01.95-96

- Änderung des Brandverhaltens:
Ursprünglich: B1 (schwer entflammbar)
Aktuell: B2 (normal entflammbar)

Holzakustikwand und andere Wandverkleidungen

Positionen 01.8-11; 01.30; 01.32 - 34; 01.49 – 51; 01.60-62; 01.84 -88; 01.107 – 111

- Änderung des Brandverhaltens:
Ursprünglich: B1 (schwer entflammbar)
Aktuell: B2 (normal entflammbar)
- Änderung der Oberflächen
Ursprünglich: Eiche furniert_unbehandelt gem. Hinweistext
Aktuell: Eiche furniert_lackiert gem. Hinweistext

Einbauten (in Holzakustikwänden und anderen Vorsatzschalen)

Positionen 01.14 -19; 01.37 – 44; 01.53-55; 01.57; 01.64 -66; 01.68; 01.91 – 94; 01.114 - 122

- Änderung des Brandverhaltens:
Ursprünglich: B1 (schwer entflammbar)
Aktuell: B2 (normal entflammbar)
- Änderung der Oberflächen
Ursprünglich: Eiche furniert_unbehandelt gem. Hinweistext
Aktuell: Eiche furniert_lackiert gem. Hinweistext

Weitere Anpassungen:

LED Lichtlinie Anpassung gem. Antwort auf Bieterfrage 01, 17.03.2026

Pos. 01.20 + 01.45

- Die LED- Lichtlinien werden über KNX bzw.DALI dimmbar angesteuert. Der Anschluss der Lichtlinie wird mit einem DALIGateway verbunden. Folgende Angabe entfällt: „Länge 23m, alle 8m“

Änderung der Wandverkleidung

Position 01.71

- Änderung der Wandverkleidung Holzakustikpaneel in Spanplatte Eiche furniert_B1 gem. Hinweistext

Einbauten und Wandverkleidung (B1 Schwer entflammbar)

Positionen 01.69 - 01.74

- Keine Änderung, jedoch B1 Brandverhalten in diesen Positionen explizit nochmal genannt

13.03 Sonstiges Möbel, Schließfächer und Einbauten

Hinweistexte:

Hinweistext Einbauschränke_Sitzbänke

Änderung des Brandverhaltens:

Ursprünglich: B1 (schwer entflammbar)

Aktuell: Die verwendeten Materialien sind normal entflammbar B2 auszuführen, mit Ausnahme werden einige Einbauten in schwer entflammbar B1 ausgeführt, dies ist in den jeweiligen Positionen vermerkt. Bei Positionen mit Brandschutzanforderung B1 dürfen nur Lacke zum Einsatz kommen, die über eine bauaufsichtliche Zulassung verfügen, die die Kombination mit B1 Trägerplatten abdeckt. (gem. DIN 4102)

Polsterung nach DIN 66084 [2.49] der Klasse P-b, bzw. P-a (Prüfzeugnis d. qualifizierten Prüfstelle o.glw. erforderl.)

Positionen:

Einbaumöbel / Wandbelegung/ Sitzbank

Positionen 03.2 + 03.3 -03.9 + 03.11 + 03.12

- Änderung des Brandverhaltens:
Ursprünglich: B1 (schwer entflammbar)
Aktuell: B2 (normal entflammbar)

Einbaumöbel_Sitzbank (B1 Schwer entflammbar, Polster P-a)

Positionen 03.1; 03.4; 03.5; 03.10; 03.12

- Keine Änderung, jedoch B1 Brandverhalten in diesen Positionen explizit nochmal genannt.