

Fotodokumentation

der zu erneuernden Zaunanlage der Regenwasserbehandlungsanlage (RWBA) Langerfeld I
im Zuständigkeitsbereich der AM Hagen.

Inhaltsverzeichnis

1. RWBA Langerfeld 1 (BAB A1).....	2
------------------------------------	---

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Lage RWBA nördlich AS Wuppertal-Langerfeld BAB A1	2
Abbildung 2: Lage RWBA zur BAB A1 in Fahrtrichtung Wuppertal	2
Abbildung 3: Zuwegung RWBA Langerfeld 1	3
Abbildung 4: Übersicht Standort RWBA Langerfeld 1	3
Abbildung 5: Umfahrung RWBA Langerfeld 1	4
Abbildung 6: Vorhandene Zaunanlage - Detail Entwässerungsrinne.....	4
Abbildung 7: Vorhandene Zaunanlage - Detail Zaun.....	5
Abbildung 8: Vorhandene Zaunanlage - Detail Stacheldraht	5
Abbildung 9: Vorhandene Zaunanlage - Detail Toranlage	6
Abbildung 10: Künftige Zaunanlage - Detail Asphaltfläche	6

1. RWBA Langerfeld 1 (BAB A1)




Abbildung 1: Lage RWBA nördlich AS Wuppertal-Langerfeld BAB A1



Abbildung 2: Lage RWBA zur BAB A1 in Fahrtrichtung Wuppertal



Abbildung 3: Zuwegung RWBA Langefeld 1



Abbildung 4: Übersicht Standort RWBA Langerfeld 1



Abbildung 5: Umfahrung RWBA Langerfeld 1



Abbildung 6: Vorhandene Zaunanlage - Detail Entwässerungsrinne



Abbildung 7: Vorhandene Zaunanlage - Detail Zaun



Abbildung 8: Vorhandene Zaunanlage - Detail Stacheldraht



Abbildung 9: Vorhandene Zaunanlage - Detail Toranlage



Abbildung 10: Künftige Zaunanlage - Detail Asphaltfläche