



- Legende:
- Primärschlamm
  - ÜS-Schlamm
  - Heizschlamm
  - Zentrifuge
  - Abwasser
  - Fett
  - Spülwasser (Brauchwasser)
  - Trinkwasser
  - Erdgas
  - Heizung
  - Abluft



- Erneuerung maschinelle Überschussschlamm-eindickung:
- 2x Dekanterzentrifugen einschließlich neuer Schallschutzhauben
- 2x Dickschlammvorlage (Trichter-/ Rachenpumpe)
- Anpassung der Zu- und Ablaufleitungen
- Anpassung des vorhandenen Bedienpodests
- Flockungshilfsmittelanlage (neu) (Aufstellung im Bereich Fettspeicher-behälter und UW-Pumpen)
- Erneuerung der Schaltanlage mit Anbindung an das vorhandene Prozessleitsystem
- Eine maschinelle Überschussschlamm-eindickung muss auch während der Bauzeit mit Mietzentrifugen gewährleistet sein
- Abbrucharbeiten des Fettspeichers erfolgen bauseitig



**Eigenbetrieb  
Stadtentsorgung  
Neustadt an der  
Weinstraße**

Talstraße 140  
67434 Neustadt a.d.W.

**Klärwerk Neustadt**

Im Altenschemel 42a  
67434 Neustadt a.d.W.

**Bestandsplan  
Faulturn mit Betriebsgebäude  
Grundriss - Detail**

Freigezeichnet: Dr. Born - Dr. Ermel GmbH  
Ingenieur-  
Hauptstraße 10  
60529 Frankfurt/Main  
Tel.: 069 238078-0  
Fax: 069 238078-60  
E-Mail: info@born-ermel.de  
http://www.born-ermel.de

Datum: 18.05.2010  
Name: Dr. Born  
Zeichnung-Nr.: 2056001-11-15

1:25

18.05.2010  
18.05.2010  
18.05.2010

Hinweis:  
Die vorliegenden Bestandsunterlagen entsprechen nicht eindeutig den örtlichen Gegebenheiten.