


2430 SKS Holzbaudetail HD1

Stand: 11.08.2026




2430 SKS Holzbaudetail HD2

Stand: 11.08.2026

Detail "HD2" M.1:10


Anschluss Holzständerwand
an BSP Dachdecke



2430 SKS Holzbaudetail HD3

Detail "HD3" M.1:10

Anschluss Holzständerwand
auf Betondecke




2430 SKS Holzbaudetail HD4

Stand: 11.08.2026

Detail "HD4" M.1:10

Anschluß BSP - Decke auf Unterzug
bei Achse F




2430 SKS Holzbaudetail HD5

Stand: 11.08.2026


Detail "HD5" M.1:10

BSP-Decke auf Betonwand

Schnitt



2430 SKS Holzbaudetail HD6



Elementstoß bei Schallschutzfuge, ca. 8,2m Länge:


- kein Stoß im Bereich der Fuge
- evtl. Stoß in Fugenachse mit ca. 5,5m Länge mit $a_1=10\text{cm}$ statt $a_1=15\text{cm}$

2430 SKS Holzbaudetail HD7a

Detail "HD7a" M.1:10

Stoß Brettsperrholzelemente oberseitig
neben Achse F

Draufsicht




2430 SKS Holzbaudetail HD7b

Detail "HD7b" M.1:10


Stoß Brettsperrholzelemente oberseitig
neben Wand Achse K,
auch über Schallschutzfuge!

Draufsicht



2430 SKS Holzbaudetail HD9


Attika auf BSP-Decke



2430 SKS Holzbaudetail HD10

Stand: 11.08.2026


Attika in Achse 11 an BSP-Decke



2430 SKS Holzbaudetail HD11

Stand: 20.05.2026


Wandausfachung OG Technikpool



2430 SKS Holzbaudetail HD21


Stand: 11.08.2026

Dachkonstruktion Festsaal



2430 SKS Holzbaudetail HD22

Außenwand Achse B Festsaal



2430 SKS
Holzbaudetail HD23


Attika Achse B
Festsaal



2430 SKS Holzbaudetail HD24


Stand: 11.08.2026

Attika Achse 1 und 11 Festsaal



2430 SKS
Holzbaudetail HD25

Auswechslung
Oberlichter Festsaal




Anschluss Träger 10/24 an Träger 14/24
Balkenschuh BSD 100/200
CNA 4,0x50, Teilausnagelung

Anschluss Träger 14/24 an Träger 20/24
Balkenschuh BSD 140/240
CNA 4,0x50, Volllausnagelung

2430 SKS Holzbaudetail HD26

Schallschutzfuge BSP-Decke im OG




Lage im Bereich der
Zwischenwand zwischen
den Vereinsräumen.
siehe Grundriss

Stand: 20.05.2026

2430 SKS
Holzbaudetail HD27

Träger und Wände in Achse F



Anschluss Träger b/d = 16/14
an Rahmenstütze (Stahlbeton):
Winkelverbinder AB 105
mit CNA 4,0x40, Vollaussnagelung
und 2 W-FAZ/S M10-10/70

Anschluss Träger b/d = 16/14
auf Holzstützen:
2 Assy plus TG $\phi 6/280$

Anschluss Träger b/d = 12/16
an Rahmenstütze (Stahlbeton):

je 1 Winkelverbinder AB90
CNA 4,0x60, Vollausnagelung
W-FAZ/S M10-10/70

Anschluss Träger b/d = 12/16
an Holzstütze:

je 2 Assy plus TG $\phi 6/280$