Alle Maßnahmen + Lüftung De- und Remontage
M 1:50


F90 Wand - bestehende Schottungen auf Ausführung und Abstände prüfen, ggf. Leitungen schotten
Auslass über Gitterrost mit Schwanenhals
2x LBS entfernen, DB F90 verschließen
L90 Ummantelung
Batterieraum UG-HLS-BS-B10
ZBV-Lager neu
Pumpkanal entspr. Lage vor Ort
Rohrschott neu F90
Rohrschott neu F90
Rohrschott neu F90