DETAIL - Anschluss Akustikbekleidung / Prallwand - OST - M1:10

Achse H / 1-2 & 5-6
Verikalschnitt
Ostwand/Südblick



Achse H / 4-5 (& H / 2-3 bei OK Fensterbank =+13,028 OK FFB)
Verikalschnitt
Ostwand/Südblick



Siehe Detailplan A-D1-30 & A-D1-35



Ostwand/Südblick, Achse H/1-2 & 5-6



Ostwand/Südblick, Achse H/4-5



Ostwand/Südblick, Achse H/2-4

gleicht Nordwand/Ostblick, Achse 1/C-H

PROJEKT:
Neubau einer Trampolinhalle im Sportzentrum Cottbus

ADRESSE:
Dresdener Straße 18
03050 Cottbus

OKFFB Erdgeschoss ± 0.00 = 74.77 ü. NHN

ÄNDERUNG/ERGÄNZUNGEN:	DATUM	GEZ.	GEPR.

VORABZUG 04.03.2026

BAUHERR:
Sportstättenbetrieb der Stadt Cottbus
Dresdener Straße 18, 03050 Cottbus

UNTERSCHRIFT: