Außenwand - Ortgang Clubheimseite - 1:20
Bereich Stahldachkonstruktion

Schnitt 1

Achse 11



Außenwand Ortgang Garagenseite 1:20
Bereich Stahldachkonstruktion

Schnitt 3

Achse 6



Außenwand Traufe Sporthallenseite 1:20
Bereich Stahldachkonstruktion

Schnitt 5

Achse A



Außenwand Traufe Umkleidenseite 1:20
Bereich Holzdachkonstruktion

Schnitt 6

Achse E



Außenwand - Ortgang Clubheimseite - 1:20
Bereich Holzdachkonstruktion

Schnitt 2

Achse 11



Außenwand - Ortgang Umkleideseite - 1:20
Bereich Holzdachkonstruktion

Schnitt 4

Achse 7



Grundriss (unmaßstäblich) mit Lage der Schnitte


5
1
2
3
4
6
7
8
Verwaltungsleiter F=17,88 m²
Trappe 2 F=4,25 m²
Lagerraum Turnhalle F=73,19 m²
Gymnastikraum
Luftraum Gymnastikraum
Luftraum Halle
Obergurtband mit RWA
Dachraum F=38,13 m²
Dachraum F=5,92 m²
Flur F=27,91 m²
Duschen 1 F=2,06 m²
Duschen 2 F=22,05 m²
Umkleide Gäste F=6,67 m²
Umkleide Gäste F=6,67 m²
Eingang Windfang F=18,66 m²
Turnhalle F=27,87 m²
Küche F=14,22 m²
Abst. F=2,37 m²
Abst. F=2,37 m²
Lager F=2,37 m²
Lager F=2,37 m²
Lager F=2,37 m²
Lager F=2,37 m²
Umkleide Gäste F=6,67 m²
Umkleide Gäste F=6,67 m²
Dachraum F=5,92 m²
Dachraum F=5,92 m²
Dachraum F=5,92