

Ist- Zustand



Blick zum BÜ 99,9 aus Quadrant II / III; Beginn geplanter Ersatzweg (Gehweg) links im Bild



Blick vom BÜ 99,9 Quadrant III (bahnlinks) in südöstliche Richtung zum BÜ 100,2
Neuanlegung Ersatzweg (Gehweg) links neben dem Grünzug vorgesehen

Ist- Zustand



Blick vom BÜ 100,2 Quadrant II (bahnlinks) in nordwestliche Richtung zum BÜ 99,9
Neuanlegung Ersatzweg (Gehweg) rechts neben dem Grünzug vorgesehen



Blick zum BÜ 100,2 aus Quadrant II / III; Beginn geplanter Ersatzweg (Gehweg) rechts
im Bild