



Hilfsweise Architekten-SWS:	Hilfsweise neu architekten:
1. Den Verweis der Statik beachten !	1. Alle Maße sind vom Auftragnehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen!
2. Alle Fenster aus Holz gemäss WSNI	2. Die Fertigungsmaße sind dem Bestand anzupassen.
3. Alle Fenster Verglasungen gemäss WSNI	3. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung und dem Architekten sofort mitzuteilen.
4. Lage der Bodenkante gemäss Statik beachten!	4. Alle Höhenangaben beziehen sich auf +0,00
5. Brüstungshöhe sind Fertigungsmaße !	5. OKKFF Ess- und Brüstungshöhen beziehen sich auf OKKFF.
6. Fensterhöhen sind Rohbaumaße!	5. Boden- und Wanddurchbrüche sind vor Ort mit Architekt, Tragwerks- und Fachplaner zu prüfen,
7. Türhöhen von OKKFF bis UK Rohsturz 2,01 m wenn keine anderen Angaben!	

OKFF EG $\pm 0.00 = +43.835$ üNHN

18			
17			
16			
15			
14			
13			
12			
11			
10			
09			
08			
07			
06			
05			
04			
03			
02			
01	HSW zu TB Wände	15.10.2025	YS
index	Änderung	Datum	Gezeichnet
projekt			

Kita Kirberger Hof
40789 Monheim am Rhein

Lehrer	Freigabe
Stadt Monheim am Rhein	Stadt Monheim am Rhein Rathausplatz 2 40789 Monheim am Rhein
Planung	neu architekten GbR Heffedstraße 62 40233 Düsseldorf
neue architekten	M +G 172 6111 989 info@neuearchitekten.de neuearchitekten.de
IGGE	Tel.: 02171 7864466
architekten - BNS	6-architekten-bns.de
neue architekten	architekten-bns.de
IGG	
architekten - Partner	
utze Ingenieure	
sachplanung	
architektur	Biophysik
Info-Tec Consulting GmbH	Feitz Consult GmbH Kollersgrabenstraße 79 40599 Düsseldorf
41564 Kaarst	

Ausführungsphase		Status						
Ausführungsplanung		VORABZUG						
Inhalt								
Grundriss OG								
Projekt	Verfasser	Phase	Gewerk	Planart	Ebene	Lfd.-Nr.	Index	Status
KGH -	NEU -	05 -	ARC -	GR -	OG -	002 -	01 -	V
Anstellungsdatum		Anstellungsdatum		Gezeichnet				
13.05.2023		17.11.2025		YSJ/E				
Projektnummer		Merkmal		Blattformat				
03002		150		DIN A0				